

Opel

COMBO

VIN: W0VEFYHT2PJ681924



Description

	Date de 1ère immatriculation 22/05/2023	Odomètre 77828 km
Couleur Blanc	Année modèle -	Capitonnage -
Nombre de portes -	Nombre de sièges -	Generation -

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation manuelle	Radar de proximité arrière
Régulateur de vitesse		

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Domages et corrections

#	Élément	Damage	Correction
001	Pare-brise / -	Eclat	Acceptable
002	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
004	Coquille de rétroviseur / Gauche	Rayure	Peinture
			
005	Pare-chocs / Arrière Peint : Non	Cassé	Echange
			
006	Traverse AR / Arrière	Enfoncement	Echange
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Outillage de bord
- ☒ Roue de secours
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☒ Cric
- ☐ Filet de separation
- ☐ Plaque arrière
- ☐ Cache bagages
- ☐ Double de clé
- ☐ Kit réparation pneumatique complet
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	FIRESTONE	215 / 65 / 15 / Été	6 mm
Avant Droit	FIRESTONE	215 / 65 / 15 / Été	6 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	215 / 65 / 15 / Été	5 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	215 / 65 / 15 / Été	5 mm
Arrière	BRIDGESTONE	215 / 65 / 15 / Été	6.5 mm

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière




Compartment passager avant



Odomètre



Spare Tyre



Vin



Autre



Autre



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Avant Gauche / Enfoncement



Coquille de rétroviseur / Gauche / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Cassé



Traverse AR / Arrière / Enfoncement