Voertuig rapport

Taxatiedatum: 02-11-2026

Kia Niro EV ComfortLine 64.8 kWh
2023 - 150 kW / 204 PK - Elektrisch - Automaat



Kenteken	
Chassisnummer	KNACR811FR5069100
Eerste registratie	30-10-2023
APK geldig tot	30-10-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	114.720 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	02-11-2026
Definitieve kilometerstand	114.720 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
	-
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2023	150 kW / 204 PK	Elektrisch
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	114.720 km	Ja

Opties & accessoires 6

Achteruitrijcamera | Adaptieve Cruise control | Apple CarPlay - Android Auto | LED verlichting | Lichtmetalen velgen | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 2

Digitaal onderhoud | Hoofdsleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	96767
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profieldiepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	continental
Velgen	17
Band breedte	215 mm
Band hoogte	55 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Zwart
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-11-2028

Schades (10)

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter




Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Velg A L alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)


Schade exterieur - Portier linksvoor




Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders

Omschrijving
Dorpel L Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)


Schade exterieur - Motorkap

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Motorkap Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter




Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Velg A R alu Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Rechtsvoor





Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Bumper V R hoek Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Portier linksvoor






Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders

Omschrijving
Deur V L Deuk(en) en kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Bumper V L hoek Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Rechtsachter








Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Scherm A R sierlijst Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Anders




Omschrijving
Bumper A Kras(sen), Herstellen en spuiten (compleet)

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Deuk
Oplossing
Anders













Omschrijving
Deur A R Deuk(en) en kras(sen), Vervangen en spuiten

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	2 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	0 gemelde schade	-
Externe opmerking	-	

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
24-10-2023	Registratie datum goedkeuring	Importeur
30-10-2023	Eerste toelating Datum deel IA / I Laatste tenaamstelling	Lease/verhuur
30-10-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteruitrijcamera | afdekhoes | airco automatisch | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Apple Carplay/Android Auto | armsteun achter | armsteun voor | automatische snelheidsbegrenzing ISA | Autonomous Emergency Braking | bagagedek | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | Bluetooth | bots waarschuwing systeem | buitenspiegels elektrisch verstelbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | buitenspiegels verwarmbaar | centrale airbag voor | connected services | cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp | DAB | dimlichten automatisch | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | file assistent | grootlichtassistent | hill hold functie | hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless entry | keyless start | knie airbag(s) | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | lichtmetalen velgen 17" | multimedia scherm standaard | multimedia-voorbereiding | oplaadmogelijkheid | parkeersensor achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | rijstrooksensor met correctie | schakelpaddles | spraakbediening | start/stop systeem | stoffen bekleding | stuur kunstleder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | verkeersbord detectie | vermoeidheidsherkenning | vervolgbotsing preventie | volledig digitaal instrumentenpaneel | zij airbag(s) voor | zwarte glans (piano)lak interieur afwerking

Extra foto's



