

CUPRA Leon Sportstourer 1.4 e-Hybrid 245
2021 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VSSZZKLZMR042564
Eerste registratie	15-01-2021
APK geldig tot	15-01-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	153.782 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	29-06-2026
Definitieve kilometerstand	153.782 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	

Motorinhoud	1.395
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	31
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 14

Achteruitrij assistent	Achteruitrijcamera	Adaptieve Cruise control	Airco separaat achter	Armsteun voor
DAB ontvanger	Dodehoek detectie	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd	
Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Navigatie	Parkeerhulp	Schuif / open dak







Aanwezig bij voertuig 2

Instructieboekje	Hoofdsleutel
------------------	--------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	1,6 - 3,6 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	19
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2021	 Vermogen 110 kW / 150 PK	 Brandstof Hybride Benzine
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 153.782 km	 BTW Voertuig Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Grijs
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2026

Schades (17)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Keuzehendelstoring, service vereist.

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Oliepeil reduceren, service vereist

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Bevestigingspinnen ontbreken

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Kleurverschil

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Vlek

Oplossing

-



Omschrijving

Schimmel en schimmellucht

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-01-2021		Importeur
15-01-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
17-03-2022		Lease
14-07-2022		Autobedrijf
23-12-2022	Laatste tenaamstelling	Particulier
15-01-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar	achterspoiler	achteruitrij assistent	adaptief demping systeem
airco separaat achter	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling
Apple Carplay/Android Auto	armsteun achter	armsteun voor	Autonomous Emergency Braking
bandenspanningscontrolesysteem	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
binnenspiegel automatisch dimmend	Bluetooth	bots waarschuwing systeem	buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	buitenspiegels met verlichting	centrale airbag voor	
connected services	cruise control adaptief	DAB	dakrails
dimlichten automatisch	dodehoek detectie		
electronic climate control	elektrische ramen achter	elektrische ramen voor	Elektronisch Stabiliteits Programma
extra getint glas achter	grootlichtassistent	hill hold functie	hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor			
keyless entry	keyless start	knie airbag(s)	LED achterlichten
LED dagrijverlichting	LED koplampen		
LED mistlampen	lendesteun(en) verstelbaar	lichtmetalen velgen 19"	mistlampen voor adaptief
multimedia-voorbereiding	navigatiesysteem full map	oplaadmogelijkheid	parkeersensor achter
passagiersairbag	passagiersstoel in hoogte verstelbaar	radio	regensensor
rijstrooksensoren met correctie			

sportstoelen

sportstuur

spraakbediening

start/stop systeem

stuur leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbevestiging snelheidsafhankelijk

verkeersbord detectie

vermoeidheids herkenning

vervolgbotsing preventie

volledig digitaal instrumentenpaneel

WiFi

zij airbag(s) achter

zij airbag(s) voor

Extra foto's

