Beschrijvingsformulier

Kenteken: [redacted] (chassisnr: WVGZZZE2ZPE006056) Aanbieder: Leasemaatschappij





VOLKSWAGEN ID.4 PRO 77 KWH AUT/ECC/NAV/HALF-LEER/LMV/PDC/LED

Uitvoering volgens lease software: 77kWh ev pro 150kW aut

Km-stand	218561 km	**Soort voertuig**	Personenauto	**Ledig gewicht**	2020 kg
Tank/ Laad inhoud		**Kleur**	Grenadill Black metallic	**BTW/Marge**	BTW
Brandstof	Elektrisch	**Aantal deuren**	5		
SOH	96%	**Aandrijving**	Achter		
Transmissie	Automaat	**Aantal cilinders**	0	**Wielbasis**	277 cm
Datum eerste toelating	03-11-2022	**Vermogen**	150 kW	**Laadvermogen**	-
Datum eerste afgifte NL	03-11-2022	**CO2 uitstoot**	0 g/km	**APK t/m**	03-11-2026
Eerste registratie	Nederland				

Standaarduitrusting volgens originele prijslijst (*kan afwijkend zijn, opgegeven optie's/extra's/foto's zijn bindend*)

Anti Blokkeer Systeem, achteropkomend verkeer waarschuwing, Autonomous Emergency Braking, airco automatisch, Apple Carplay/Android Auto, armsteun voor, bandenspanningscontrolesysteem, bestuurdersairbag, binnenspiegel automatisch dimmend, Bluetooth, buitenspiegels elektrisch inklapbaar, buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar, centrale vergrendeling met afstandsbediening, centrale airbag voor, connected services, cruise control adaptief, DAB, dakrails, draadloze telefoonlader, elektrische ramen voor en achter, Elektronisch Stabiliteits Programma, bots waarschuwing systeem, geluidsimulator, hill hold functie, hoofd airbag(s) achter, hoofd airbag(s) voor, achterbank in delen neerklapbaar, interieurklimaat vooraf instelbaar, keyless start, LED achterlichten, LED dagrijverlichting, LED koplampen, lichtmetalen velgen 19", multimedia scherm standaard, multimedia-voorbereiding, oplaadmogelijkheid, parkeersensor voor en achter, passagiersairbag, radio, regensensor, rijstrooksensor met correctie, sfeerverlichting, spraakbediening, alarm klasse 1(startblokkering), bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar, stuur multifunctioneel, stuur verstelbaar, stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk, verkeersbord detectie, vermoeidheidsherkenning, WiFi, zij airbag(s) voor

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 20 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Half lederen bekleding, Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✔ Hoofdsleutel	✔ Reservesleutel
✔ Bandenreparatieset	✔ Navigatie CD/DVD
✔ Instructieboekje	✔ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✔ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast		

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	4 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R20
RV	4 mm	Zomer	Pirelli	235/50 R20
LA	4 mm	Zomer	Pirelli	255/45 R20
RA	4 mm	Zomer	Pirelli	255/45 R20

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	2
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee

Heeft de auto een afwijkende BPM afschrijving	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:
Portier linksvoor
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken




Deel:
Portier linksachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Scherm rechtsachter
Omschrijving:
Deukje en krasjes
Gegeven oplossing:
Restylen en bijwerken



Deel:
Velg linksachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie




Deel:
Voorzijde
Omschrijving:
Steenslag
Gegeven oplossing:
Inlakken en polijsten



Deel:
Bagageruimte
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie




Deel:
Velg rechtsachter
Omschrijving:
Velgrand beschadigd
Gegeven oplossing:
Velgreparatie



Deel:
Bumper voor
Omschrijving:
Krassen
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie



Deel:
Stootlijsten
Omschrijving:
Gekrast
Gegeven oplossing:
Kunststofreparatie




Extra foto's


Vin typeplaat


Vin ingeslagen


Soh


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto



Extra foto



Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto


Extra foto

Extra foto

Extra foto

Documenten

Geen documenten gevonden.

Battery Health Check



moba_rapport.pdf

Foto's (3)



1. voor



2. achter



3. interieur