

Fahrzeugdetails

|                      |                                         |                       |                       |                      |           |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VXKUPHNSS R4013462                      | Erstzulassung         | 26.06.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | OPEL                                    |                       |                       | Laufleistung         | 30 545 km |
| Modell               | CORSA 1.2 Direct Inj Turbo 96kW GS Auto | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                               | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |

Auftragsdaten




Lose Teile

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad    | ✓ |
| Hutablage                 | ✓ |
| Bedienungsanleitung Radio | ✓ |

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                    |   |
|--------------------|---|
| Betriebsanleitung  | ✓ |
| Bordmappe komplett | ✓ |
| Ersatzschlüssel    | ✓ |
| Schlüssel          | ✓ |
| Serviceheft        | ✗ |
| Inspektion         | ✗ |

Reifen




Außenschäden


|   |              |            |                   |   |             |   |
|---|--------------|------------|-------------------|---|-------------|---|
| 3 | Bauteil      | Stoßfänger | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | - |
|   | Position     | Vorne      | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | - |
|   | Beschreibung | Kratzer    | Lackierungszeit   | - |             |   |
|   | Anmerkungen  | -          | Lackierungskosten | - |             |   |
|   |              |            | Pauschale         | - |             |   |
|   |              |            |                   |   |             |   |

|   |              |                   |                   |   |                    |   |
|---|--------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 4 | Bauteil      | Motorhaube        | Reparaturzeit     | - | Teilekosten        | - |
|   | Position     | Vorne             | Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | - |
|   | Beschreibung | Kratzer           | Lackierungszeit   | - |                    |   |
|   | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | - |                    |   |
|   |              |                   | Pauschale         | - |                    |   |
| 5 | Bauteil      | Windschutzscheibe | Reparaturzeit     | - | Teilekosten        | - |
|   | Position     | Vorne             | Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | - |
|   | Beschreibung | Steinschlag       | Lackierungszeit   | - |                    |   |
|   | Anmerkungen  | -                 | Lackierungskosten | - |                    |   |
|   |              |                   | Pauschale         | - |                    |   |

### Innenschäden

|   |                                                                                   |              |             |                   |   |                    |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------|---|--------------------|--------|
| 1 |  | Bauteil      | Serviceheft | Reparaturzeit     | - | Teilekosten        | 20,00€ |
|   |                                                                                   | Position     | -           | Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | 20,00€ |
|   |                                                                                   | Beschreibung | Fehlt       | Lackierungszeit   | - |                    |        |
|   |                                                                                   | Anmerkungen  | -           | Lackierungskosten | - |                    |        |
|   |                                                                                   |              |             | Pauschale         | - |                    |        |

### Sonstiges

|   |                                                                                     |              |            |                   |   |                    |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---|--------------------|---------|
| 2 |  | Bauteil      | Inspektion | Reparaturzeit     | - | Teilekosten        | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Position     | -          | Reparaturkosten   | - | <b>Nettokosten</b> | 250,00€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlt      | Lackierungszeit   | - |                    |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -          | Lackierungskosten | - |                    |         |
|   |                                                                                     |              |            | Pauschale         | - |                    |         |