



OPEL CROSSLAND

Immatriculation	-
VIN	W0V7H9ED6P4162506
Kilométrage	21 339 km
Première immatriculation	29/06/2023
Couleur carrosserie	Gris

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	Carrosserie de l'ambresis	Date de l'inspection	12/06/2026 10:32:12
Adresse d'inspection			

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	OPEL	Type de carrosserie	SUV
Modèle	CROSSLAND	Nbre portes	5
VIN	W0V7H9ED6P4162506	Nbre sièges	5
Première immatriculation	29/06/2023	Transmission	Avant
Kilométrage	21 339 km	Couleur intérieur	Gris
Catégorie	Vehicule particulier	Couleur carrosserie	Gris

DOCUMENTS ET CLÉS

Nbre clés total	2	Certificat immatriculation (original)	N/A
Nbre clés télécommandes	1	Certificat immatriculation (original)	Non
Manuel d'utilisation	Non		

OPTIONS

Batterie fonctionnante	Oui	Camera de recul	Oui
Moteur fonctionnant	Oui	Cache bagages	Oui
Véhicule roulant	Oui	Compresseur	Oui
Niveau carburant	0	Kit réparation	Oui
GPS	Oui	Nature de peinture	Metallisé

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	6,0 mm	Autre	195/60 R 16 89 H	Eté	Aluminium	Non
Avant	Droite	6,2 mm	Autre	195/60 R 16 89 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Gauche	6,5 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Eté	Aluminium	Non
Arrière	Droite	6,4 mm	Bridgestone	195/60 R 16 89 H	Eté	Aluminium	Non

DOMMAGES



Garnit. zone de chargement

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



Garnit. couvercle AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Smart repair



Revêtement assise siège AVD

Type de dommage	Tache
Mode de réparation	Nettoyer



Garniture porte AVG

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable



Aile ARD

Type de dommage	Bosse(s)
Mode de réparation	Acceptable



Pare-chocs AR

Type de dommage	Griffe(s)
Mode de réparation	Acceptable

PHOTOS COMMERCIALES

