INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5357NKL / WBA11FZ000FW12345 / FW12345

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	13.859

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5357NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	08/10/2026		

Daños no valorables:

5357NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5357NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

5357NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. baliza	-	REEMPLAZAR
2. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
3. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Neumático tr dr - HANKOOK S1 HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
8. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
11. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
12. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR
13. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
14. baliza	-	REPARAR
15. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
16. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
18. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
19. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
20. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
21. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
23. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos
24. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños
25. Puerta tr dr	-	SR Pintura

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)