

INFORME CONTROL VEHÍCULO



16 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426376768

Nº Revision: WTWS_625108

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO			
MATRÍCULA:	0687-LXW	Nº CHASIS:	W0VEFYHT2NN514819
KILOMETROS:	104519	MARCA:	OPEL
F. PERITACIÓN:	16/06/2026	MODELO:	COMBO 1.5 TD S/S 75KW (100CV) EXPRES
Seguro:	NO		

DATOS DE LA INSTALACIÓN			
INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	12/06/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS					
Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	SI
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	NO TIENE		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO
I VEHÍCULO COMERCIAL

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL	
Concepto	Importe
Daños Generales	642,44 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	642,44 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR						
Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
No existen elementos de interior en la valoración de daños						

OBSERVACIONES

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_625108
--------	---------	------------	-------------

Atributos vehículo

Código color de fabricante	EWP
Kilómetros	104.519

Equipamiento

VIN Query

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION FURGON CHAPA - DBV02
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS SIN PUERTAS LATERALES TR - DPC00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO NIVEL 1 GM - B0E01
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
GENERAL MB6GW - DBMDF	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
TAPACUBOS TAPABUJES OPEL - DEHKQ	SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14	SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00	EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01	ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00	VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48
 GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
 CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810
 CRISTALES 3ª VENTANA 2021/ANTES 3ª VENTANA 2023 - FV909
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
 ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR CORTO - DN502
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
 PLANTA DE MONTAJE FL
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
 CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DF103
 AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
 ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05
 ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02
 ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 MOQUETA - DLK06
 TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
 INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01

GENERALES OPEL - DZZ01
 GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18
 GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
 Nº PR 16550
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP02
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
 ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
 ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
 CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300
 ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACIÓN - DIQ00
 ASIENTOS ACOLCHADO CON SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK06
 ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18
 ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
 TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
 INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACIONES ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00	SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - DOP00
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00	INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF	ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02	ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00
ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00	ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - DRB11	ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13	ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00	ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00	ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2  GtT8401L	Reparar Puerta carga tr iz	1,00 h	25,00			25,00
T2  GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,50 h	25,00			12,50
T2  GtT9006R	Reparar Lateral dr carroc (zona tr)	0,20 h	25,00			5,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP9006R	Lateral dr carroc (zona tr) Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=4)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=3)					
PLASTICO						
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Texturado Completo					
 GtP69080	Paragolpes dl (zona sup) Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/06/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	42,50 €	Subtotal Horas MO	216,25 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,70 h)	42,50 €	Subtotal M.O. (8,65 h)	216,25 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	42,50 €	Total mano de obra	216,25 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	383,69 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	383,69 €
				Total sin descuentos	599,94 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	599,94 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza
Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	42,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	599,94 €	Base del impuesto	642,44 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	642,44 €	IVA (21%)	134,91 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	777,35 €
				Total	777,35 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

Equipamiento

VIN Query

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION FURGON CHAPA - DBV02
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00	PUERTAS SIN PUERTAS LATERALES TR - DPC00
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03	ACABADO TECNICO NIVEL 1 GM - B0E01
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58
GENERAL MB6GW - DBMDF	DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500	ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400	ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00	ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00	ADAS S/SISTEMA RECONOCIMIENTO SEÑALES TRAFICO - DE700
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
TAPACUBOS TAPABUJES OPEL - DEHKQ	SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14	SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01	SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01	SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88	TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
TRANSMISION SIN PREINSTALACION PARA TRANSFORMACION - DK600	NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01	FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03
FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA DOBLE - DXC09	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RCF EU63	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL DIESEL DV5RCF EU63 - B0FMN	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/TRAMPILLA DINAMICA DIN RB45 - DVK94
REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02	EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01	EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00	EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06	ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00	RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00	LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02	LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02	GENERALES OPEL - DZZ01
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23	GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RI630 - DQB18
GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48	GENERALES S/ALIGERAMIENTO - DA900
GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00	GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01	GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07	EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00	CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00	CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810	CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
CRISTALES 3ª VENTANA 2021/ANTES 3ª VENTANA 2023 - FV909	CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00	CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00	ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DEL VIA BAJA - DDB07
ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR CORTO - DN502	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12	COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
PLANTA DE MONTAJE FL	Nº PR 16550
EQUIPO ELECTRICO PROTECCION CAJA FUSIBLES - DYP02	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18	ANTIPOLUCION S/ADITIVO COMBUSTIBLE - DQY00
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61	ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32	ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00	CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02	CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10	CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03	AUDIO/MULTIMEDIA S/TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM - DIB00
AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - DJY00	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00	AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00	ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACIÓN - DIQ00
ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05	ASIENTOS ACOLCHADO CON SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK06
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00	ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02	ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00
ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00	ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01	ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 MOQUETA - DLK06
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE 3 BRAZOS - DVH23
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56	TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
TAPICERIA/LINEA INT FY - B0RFY	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERÍA TEJIDO CURITIBA TRI + BRASILIA ""OA - B0POA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08	INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE C/BOTON APERTURA MALETERO - DCY14
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02	INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01	INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00	SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00	SEGURIDAD S/DESACTIVACION AIRBAG ACOM - DOP00
SEGURIDAD S/RETROVISOR SUPERVISION INFANTIL - DXN00	INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		

INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
 ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS EN PISO - DJU00
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INSTR - DRB11
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

ACCESORIOS SIN ALFOMBRILLAS - DSD00
 ACCESORIOS S/RED SEPARACION DE CARGA - DNM00
 ACCESORIOS S/PACK EQUIPAMIENTO - DOF00
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA



IMGP4037.JPG



IMGP4045.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4052.JPG



IMGP4035.JPG



IMGP4043.JPG



IMGP4044.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4036.JPG



IMGP4042.JPG



IMGP4033.JPG



IMGP4047.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4040.JPG



IMGP4048.JPG



IMGP4038.JPG



IMGP4054.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4056.JPG



IMGP4041.JPG



IMGP4046.JPG



IMGP4049.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4034.JPG



IMGP4050.JPG



IMGP4039.JPG




IMGP4051.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_625108	Marca - Modelo	OPEL COMBO CARGO (E) (18-)		
Fecha Alta	16/06/2026 15:05:39	CUM	OP04806	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	16/06/2026 15:07:50	Matrícula	0687-LXW		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	W0VEFYHT2NN514819		



IMGP4055.JPG



IMGP4053.JPG