



Condizione Relazione

Numero di rapporto:	0000000924649-IT867	Numero di contratto:	789722
Targa:			

Dati del veicolo			
Peugeot 5008;Suv;Diesel;Automatic;Black			
Numero di telaio:	VF3MCYHZUPS043281	Chilometraggio Rivelato:	52645 km
Data Immatr. / Anno di costr.:	19.05.2023 /	Data e luogo Perizia:	16.06.2023
Vernice:	Nero	Tipo di vernice:	Metallizzato
Numero di Chiavi:	2	Tipo Rivestimento Interno:	Pelle / Tessuto
Colore Rivestimento Interno:	Nero		

Valutazione dei danni

- 1.) paraurti anteriore | Graffio/Rigature
- 2.) cofano | Graffio/Rigature
- 3.) A-colonna anteriore - Destra | Graffio/Rigature
- 4.) cerchiona anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 5.) porta anteriore - destra | Graffio/Rigature
- 6.) porta posteriore - destra | Graffio/Rigature
- 7.) parete laterale - posteriore - destra | Ammacature/rigonfiamenti
- 8.) paraurti posteriore | Graffio/Rigature
- 9.) porta posteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 10.) porta posteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 11.) porta anteriore - sinistra | Ammacature/rigonfiamenti
- 12.) porta anteriore - sinistra | Graffio/Rigature
- 13.) retrovisore esterno scatola - sinistro | Graffio/Rigature
- 14.) cerchione anteriore - sinistro | Graffio/Rigature

commento/riferimento:

Documentazione fotografica



Anteriore sinistra



Anteriore Destra



Posteriore sinistra



Posteriore destra



Interno




Interno



Interno



Interno Posteriore



Interno Posteriore



Bagagliaio



Bagagliaio



Chilometraggio




Chilometraggio



Cerchi



vano motore



folgio complementare



folgio complementare



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



1. paraurti anteriore
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



2. cofano
Graffio/Rigature



3. A-colonna anteriore - Destra
Graffio/Rigature



4. cerchione anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



5. porta anteriore - destra
Graffio/Rigature



6. porta posteriore - destra
Graffio/Rigature



7. parete laterale - posteriore - destra
Ammaccature/rigonfiamenti



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



8. paraurti posteriore
Graffio/Rigature



9. porta posteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



10. porta posteriore - sinistra
Graffio/Rigature



11. porta anteriore - sinistra
Ammaccature/rigonfiamenti



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



12. porta anteriore - sinistra
Graffio/Rigature



13. retrovisore esterno scatola - sinistro
Graffio/Rigature



14. cerchione anteriore - sinistro
Graffio/Rigature