Rapport d'inspection

Ayvens France
Av. Marc Lefrancq
59111 Lieu-Saint-Amand



RENAULT EXPRESS

-

Immatriculation	**GK-938-RY**
VIN	**VF1RJK00170074083**
Kilométrage	**97 684 km**
Première immatriculation	**23/11/2022**
Couleur carrosserie	**Blanc**

DÉTAILS DE L'INSPECTION

Adresse d'inspection	**Walon France - site de Bouchain**	Date de l'inspection	**09/10/2026 12:15:15**
Adresse d'inspection	**Av. Marc Lefrancq 59111 Lieu-Saint-Amand**		

INFORMATIONS SUR LE VÉHICULE

Marque	**RENAULT**	Type de carrosserie	**Camionette**
Modèle	**EXPRESS**	Nbre portes	**5**
VIN	**VF1RJK00170074083**	Nbre sièges	**2**
Première immatriculation	**23/11/2022**	Transmission	**Avant**
Kilométrage	**97 684 km**	Couleur intérieur	**Noir**
Catégorie	**Vehicule utilitaire**	Couleur carrosserie	**Blanc**

DOCUMENTS ET CLÉS

Carnet d'entretien	**Non**	Manuel d'utilisation	**Non**
Nbre clés total	**1**	Certificat immatriculation (original)	**N/A**
Nbre clés télécommandes	**1**	Certificat immatriculation (original)	**Non**

OPTIONS

Batterie fonctionnante	**Oui**	Niveau carburant	**25**
Moteur fonctionnant	**Oui**	Cric	**Oui**
Véhicule roulant	**Oui**	Nature de peinture	**Opaque**

PNEUS

Pneus montés

Emplacement	Position	Profondeur des sculptures	Fabricant	Dimensions	Type de pneu	Type de jantes	Runflat
Avant	Gauche	5,7 mm	Michelin	185/65 R 15 92 T	4 Saisons	Tôle	Non
Avant	Droite	5,5 mm	Michelin	185/65 R 15 92 T	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Gauche	4,3 mm	Michelin	185/65 R 15 92 T	4 Saisons	Tôle	Non
Arrière	Droite	4,2 mm	Michelin	185/65 R 15 92 T	4 Saisons	Tôle	Non

DOMMAGES





Porte coulissante D

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Panneau ARD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Tapis de sol AV

Type de dommage	**Déchirure**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Panneau ARG

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**





Porte de malle AR G

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Porte de malle AR D

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Capot

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Aile AVD

Type de dommage	**Bosse(s)**
Mode de réparation	**LI - Réparer et peindre (complet)**




Capteur de parking AR

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**



Clef de contact TC

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Jante tôle AVG

Type de dommage	**Déformé / Forcé**
Mode de réparation	**E - Remplacer**













Intérieur

Type de dommage	**Tache**
Mode de réparation	**Nettoyer**









Pare-chocs AV

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**





Pare-chocs AR

Type de dommage	**Griffe(s)**
Mode de réparation	**Réparer/rempl. (montant forfaitaire)**




Enjoliveur de roue AVD

Type de dommage	**Manque**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Poignée ext porte AVG

Type de dommage	**Incomplet**
Mode de réparation	**E - Remplacer**




Carrosserie

Type de dommage	**Pas d'origine**
Mode de réparation	**Acceptable**

PHOTOS COMMERCIALES
























