



CITROEN C3 AIRCROSS
C3 Aircross Puretech S&S Feel Pack 110

VIN	VF72RHNP MN4463888
Primera matriculación	1/1/2023
Kilometraje del vehículo	48.554 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	7/7/2026 8:21:58	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann GIRONA
------------------------	------------------	---	-----------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	CITROEN	Primera matriculación	1/1/2023
Modelo	C3 AIRCROSS	Tipo de carrocería	Berlina
VIN	VF72RHNP MN4463888	Tipo de combustible	Gasolina

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	2,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	205/60 R 16 92 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Indicador de advertencia

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

Exterior



3 | Paragolpes Delantero

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Puerta Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Golpe(s) y arañazo(s)
Modo de reparación	Reparar + Pintar



7 | Intermitente Retrovisor Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



8 | Moldura Aleta DEL DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



9 | Aleta Del Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



10 | Antena

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



11 | Tapacubos Rueda Del IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



12 | Tapacubos Rueda Del DR

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

COMENTARIOS

Comentarios del pedido

RETIRADAS SCR REVEL - AVISAR CON 48 HORAS DE ANTELACIÓN

Fotos comerciales

