




Matrícula:	2940-MJM	Kilometraje:	115372	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1FL000770936689	Fecha de puesta en circulación:	26/07/2023	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	28/05/2026 1:00:00
Modelo:	Trafic				
Versión:	Furgón L1H1 Blue dCi 96 Kw (130 CV) furgón 96kW 4P manual				
Carburante:	Diesel				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	MAN 6 VEL				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	4.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	4.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático DEL DER	205/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	205/65 R 16 107 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	205/65 R 16 107 T				
Marca del neumático Del Iz	259	Neumáticos de verano: 205/65/16/107 T DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 4 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 4 mm			
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				



Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Volante multifunciones	Sí
Vehículo rodando	Sí			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm asientos	3				

Núm reposacabezas	3	Tipo de climatizador	Climatizador manual
Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Núm llaves mando a distancia	2		
Color carrocería	Blanco		
Llantas de verano	Acero		
Rueda de repuesto	Sí		
Gato	Sí		
Ficha Técnica	No		
Categoría	Turismo		
Segmento	Segmento 07		

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Interior	Dañado	Control
		
Guarnición Puerta Tras DR	Rayado	Aceptable
		
Interior	Sucio	Aceptable
		
Ficha técnica	Falta	Importe
		
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe
		



Tapacubos Rueda Tras IZ

Falta

Reemplazar



Caja Retrov Ext IZ

Rayado

Pintar



Placa Matrícula Delantera

Deformado /
Forzados

Importe



Pantalla Rejilla Radiador

Roto

Reemplazar



Paragolpes Delantero

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reemplazar Y Pintar



Tapacubos Rueda Del DR

Falta

Reemplazar



Caja Retrov Ext DR

Roto

Reemplazar



Puerta Deslizante DR

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Panel Tras Dr

Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Paragolpes Tras



Rayado

Pintar



Piloto Tras Dr Interior



Roto

Reemplazar



Puerta maletero Tras Iz



Abolladuras

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control





[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dE5gMv6ieLeA9dLyE1CO66mTf7EW%2fRDfVOtTbLl1zBTk%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dE5gMv6ieLeA9dLyE1CO66mTf7EW%2fRDfVOtTbLl1zBTk%3d&language=es-ES)