

EC Certificate of Co



046CC0127211



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

- 0.1.

0.2.

0.2.1.

0.2.3.1.

0.2.3.2.

0.2.3.3.

0.2.3.4.

0.2.3.5.

0.2.3.6.

0.2.3.7.

0.4.

0.5.
- Make (Trade name of manufacturer):

Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

ATCT family's identifier:

PEMS family's identifier:

Roadload family's identifier:

Roadload matrix family's identifier (if applicable):

Periodic regeneration family's identifier:

Evaporative test family's identifier:

Vehicle category:

Company name and address of manufacturer:
- SEAT

SFP

SXDPCAX0

FD7SFD7CW0024BIVL1C18BDA8M15

SEAT ATECA

IP-MQB37SZ_B1_0567-VSS-1

AT-SQ0_0V_0277_000-VSS-1

09-VSS-715W_5FP_DPCA_FD7_B_1-000

RL-DQ200_7F_17_012-WWV-1

PR-VW_00221_00_000-WWV-1

EV-A1_DGW_D_ASAAAA-WWV-1

M1

SEAT, S.A.

Autovía A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

- 0.6.

0.10.

0.11.
- Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

Vehicle identification number:

Date of manufacture of the vehicle:
- On the right B-pillar, glued or bonded

In the engine compartment, right

VSSZZZFZN6534712

2022-04-26

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6394*33 issued on 2022-01-27 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-04-26

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZFZN6534712

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Urban conditions	144	-----	-----	6.3	-----	-----
Extra-urban conditions	118	-----	-----	5.2	-----	-----
Combined	128	-----	-----	5.6	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m³]	Others [L]
Low	197	-----	-----	8.6	-----	-----
Medium	149	-----	-----	6.6	-----	-----
High	132	-----	-----	5.8	-----	-----
Extra High	162	-----	-----	7.1	-----	-----
Combined	155	-----	-----	6.8	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

5.2. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2:~45 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/50 R18 92W#7,0JX18 ET45

:##215/55 R17 94V#7,0JX17 ET45:##215/50 R18 92W M+S#7,0JX18 ET45:##215/55 R17 94

V M+S#7,0JX17 ET45:##

- | | | |
|---------|--|--|
| 28. | Gearbox (Type): | automatic |
| 28.1. | Gear | |
| 28.1. | Gearbox ratios: | |
| 28.1.2. | Final drive ratio: | |
| 28.1.2. | Total gear ratios: | |
| 29. | Maximum speed [km/h]: | 198 |
| 30. | Axle(s) track (1/2) [mm]: | 1575 / 1549 |
| 35. | Fitted tyre/wheel combination/energy efficiency class of RRC/tyre category used for CO ₂ determination: | |
| 36. | Axle 1: | 215/55 R17 94V / 7.0JX17 ET45 / C / C1 |
| 36. | Axle 2: | 215/55 R17 94V / 7.0JX17 ET45 / C / C1 |
| 36. | Trailer brake connections: | |
| 38. | Code for bodywork: | AC |
| 40. | Colour of vehicle: | WHITE |
| 41. | Number and configuration of doors: | 5 / le, 2, n, 2, ba, 1 |
| 42. | Number of seating positions (including the driver): | 5 |
| 42.1. | Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary: | --- |
| 42.3. | Number of wheelchair user accessible position: | --- |
| 46. | Sound level | |
| 47. | Stationary [dB(A) at min ⁻¹]: | 76.60 / 3750 |
| 47.1. | Drive-by [dB(A)]: | 66.00 |
| 47.1. | Exhaust emission level: | EURO 6 AP |
| 47.1.1. | Parameters for emission testing of Vind: | |
| 47.1.1. | Test mass [kg]: | 1547 |
| 47.1.2. | Frontal area [m ²]: | |
| 47.1.3. | Road load coefficients | |
| 47.2. | Driving cycle: | |
| 47.2.1. | Driving cycle class: | 3b |
| 47.2.2. | Downscaling factor (f _{sc}): | --- |
| 47.2.3. | Capped speed: | no |
| 48. | Exhaust emissions: | 715/2007*2018/1832AP |
| 1.2. | Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI) | |
| 1.2. | CO | 47.1.3.0. f0 [N] |
| 1.2. | THC | 47.1.3.1. f1 [N/(km/h)] |
| 1.2. | NMHC | 47.1.3.2. f2 [N/(km/h) ²] |
| 1.2. | NO _x | |
| 1.2. | THC + NO _x | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |
| 1.2. | Particles | |
| 1.2. | Particles # | |
| 1.2. | CO | |
| 1.2. | THC | |
| 1.2. | NMHC | |
| 1.2. | CH ₄ | |
| 1.2. | NO ₂ | |
| 1.2. | NH ₃ | |



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 6 : Serviceintervallanzeige



Bild 7 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 8 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 9 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 10 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

Teil I

1	29.06.2022	2	7593	3	AOB00267 4	4	2	5	1	6	110/5000	7	198
8	M1	9	AC	10		11	4381	12	1841	13		14	198
15	VSSZZZ5FZN6534712	16	0	17		18	1615	19	-1416	20		21	
22	SEAT	23		24		25	90	26		27		28	
29	SFP	30		31		32	155	33	1930	34		35	1930
36	TXDPCAXO	37		38		39	1000	40	980	41		42	
43	FD7SFD7CW00Z4BIVL1C188DA8M15	44		45		46	1000	47	980	48		49	
50		51		52		53	77	54	3750	55		56	65
57	SEAT ATECA	58		59		60	1600	61	700	62		63	
64	SEAT (E)	65		66		67	215/55 R17 94V	68		69		70	
71	Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.	72		73		74	215/55 R17 94V	75		76		77	
78	Kombilimousine	79		80		81		82		83		84	
85	715/2007*2018/1832AP	86		87		88	Weiß	89		90		91	0
92	EURO6, WLTP; AP; PI; CI; M, N1	93		94		95	E9*2007/46*5394*33	96		97		98	
99	Benzin	100		101		102	27.01.2022	103		104		105	GJ869973
106	0001	107	35AP	108	1498	109		110		111		112	
113	2/8.2: +45 b. Anhängetrieb*0.1: 1800 bis 8% Steig. *techn. z	114		115		116		117		118		119	
120	u. Ges.-Masse d. Zugkombination: 3530kg *www.AHK.it. EGTG*	121		122		123		124		125		126	

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : Stoßfänger hinten, Ladekante verkratzt

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Arndt
Tel. direkt 0581979980-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M BH1549

FIN

VSSZZZ5FZN6534712

Leasing-Nr.	4491903
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	07.05.2026
Besichtigung	09.06.2026 um 10:45 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	15.378,15 EUR	18.300,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 07.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.06.2026 um 10:45 Uhr durch Herrn Sebastian Arndt bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg.

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- **Tür vorn rechts**
 > 200µm

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M BH1549
Tag der Erstzulassung	29.06.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	29.06.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	03 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SEAT (E)
Typ / Verkaufsbezeichnung	5FP / Ateca 1.5 TSI ACT DSG OPF Style
Aufbauart	Kombi

HSN / TSN	7593 / AOB
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZ5FZN6534712
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Candyweiss
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	110 kW / 1498 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	36.402

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic", Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperr, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung, Lackierung: Uni-Sonderlackierung, Paket: Design-Exterior-Paket "Schwarz", Paket: Dinamica, Paket: Fahrassistenz-Paket M für Navigationssystem, Paket: Winter, Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem, Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole, Räder: Ganzjahresreifen, Reifen 215/55 R 17, Räder: Reserverad als Notrad, Rückfahrkamera, Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden. Letzte Wartung erfolgte am 08.07.2024 bei Kilometerstand 20.920. Nächste Wartung am 08.07.2026 bei Kilometerstand 45.920. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 29 Tage.

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfänger hinten, Ladekante verkratzt, .

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Sebastian Arndt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sebastian Arndt
Tel. direkt 0581979980-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen
M BH1549
FIN
VSSZZZ5FZN6534712

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 07.05.2026
Besichtigung 09.06.2026, 10:45 Uhr, durch Herrn Sebastian Arndt bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg
Bewertet auf 09.06.2026
Betrifft Leasing-Nr. 4491903

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 200 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür vorn rechts > 200µm

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	29.06.2022	Letzte Zulassung	29.06.2022
Hersteller	SEAT	Typ / Verkaufsbez.	Ateca 1.5 TSI ACT DSG
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZ5FZN6534712
HSN / TSN	7593 / AOB	Schlüssel-Nr.	40851559
Km-Stand abgelesen	36402	Nächste HU §29 StVZO	03 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1498
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	DSG / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Candyweiss / Uni
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Goodyear / Vector 4Seasons G2 AO	A / O	7 mm
Notrad				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	32.960 EUR	Fz. Notierung	19.100 EUR
Fz. Grundwert: (49 Mon): MK			19.178 EUR

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für die Sonnenbrille auf der Fahrerseite, Ablagefach im mittleren Bereich der unteren Armaturentafel, Ablagefach in den vorderen Türen, Ablagefach unter dem Fahrersitz, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Berganfahrassistent (HHC), Bordcomputer, Chromapplikationen im Interieur, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Drehzahlmesser, Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, mit Gurtstraffern, Drittes Bremslicht, in Heckklappe integriert, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Getriebe: 7-Gang-DSG Automatik Getriebe, Handschuhfach, beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Klimaanlage Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter und Luftausströmer hinten, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion in LED-Technologie, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Digitaler Radioempfang DAB+, Radio: Media System Plus Style, Xperience, FR, Reifenkontrollanzeige (RKA), Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic", Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, SEAT CONNECT, Schaltwippen am Lenkrad, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer mit Höheneinstellung für Beifahrersitz, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Verzurrösen im Gepäckraum, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
PGR	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung	2	920*		386
	Lackierung: Uni-Sonderlackierung	5	300*		53
PBP	Paket: Design-Exterior-Paket "Schwarz"	4	345*		90
PL7	Paket: Dinamica	5	435*		77
PDG	Paket: Fahrassistent-Paket M für Navigationssystem	4	630*		165
WW1	Paket: Winter	3	500*		175
PNB	Radiozubehör: BeatsAudio Soundsystem	5	650*		115
PB1	Radiozubehör: Wireless Charger im Ablagefach der Mittelkonsole	3	275*		97
PJ6	Räder: Ganzjahresreifen, Reifen 215/55 R 17	4	210*		55
PG6	Räder: Reserverad als Notrad	5	130*		23
PCR	Rückfahrkamera	3	330*		116

PFZ	Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion	5	530*	94
* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;				1.446 EUR

Zwischenwert 1 20.624 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 letzte Wartung: am 08.07.2024 bei Kilometerstand 20.920
 nächste Wartung: am 08.07.2026 bei Kilometerstand 45.920
 bis Wartung verbleiben: 29 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 36402 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = 19798
 BZ2K = 2.82868 (AS = 0.74846 BS = -0.005001) **583 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten, Ladekante verkratzt,

Zwischenwert 2 21.207 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung	-332 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)	514 EUR
Abzug für Reifenzustand vorne links 5 mm AO	-80 EUR
vorne rechts 5 mm AO	-80 EUR
hinten links 7 mm AO	-48 EUR
hinten rechts 7 mm AO	-48 EUR
Legende A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat	-74 EUR

Zwischenwert 3 21.133 EUR

Zwischenwert 4 21.133 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 18.280,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	15.378,15 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.921,85 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	18.300,00 EUR

Der Sachverständige
Sebastian Arndt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.