

Controllo		
Categoria	<b>Berlina</b> Cerchi	<b>In lega</b>
Colore Carrozzeria	<b>Nero</b> Copribagagli	<b>sì</b>
Libretto di circolazione	<b>Originale</b> Libretto di circolazione	<b>sì</b>
Libretto di manutenzione	<b>N/A</b> Livello carburante	<b>25</b>
Motore funzionante	<b>sì</b> Numero di cavetti di ricarica (normale)	<b>1</b>
Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	<b>1</b> Numero di chiavi totali	<b>3</b>
Numero di poggiateste rimuovibili	<b>5</b> Numero di porte	<b>5</b>
Numero di posti	<b>5</b> Tipo di vernice	<b>metallico</b>

#### Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di informazioni, il venditore può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.

**Tetto**

Danni da grandine  
Riparare e dipingere  
Tetto e altri



**Tetto**

Danni da grandine  
Riparare e dipingere  
Tetto e altri



**Pneumatici**

**Davanti Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

**Davanti Destra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

**Dietro Sinistra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

**Dietro Destra**

Estate

In lega

235/45/20/100/V

Pirelli

5,0 mm

**Paraurti post.**

Rotto  
Sostituire e dipingere  
Dietro/posteriore



**Porta ant. Sx**

Graffiature  
Verniciatura  
Sinistra



**Porta post. Dx**

Ammaccatura e graffio  
Riparare e dipingere  
Destra



**Porta post. Sx**

Graffiature  
Verniciatura  
Sinistra



**Montante tetto dx**

Danni da grandine  
Riparare e dipingere  
Destra



**Montante tetto sx**

Danni da grandine  
Riparare e dipingere  
Sinistra



**Parabrezza**

Rotto  
Sostituire  
Davanti



**Parafango post. Sx**

Ammaccatura e graffio  
Riparare e dipingere  
Sinistra



**Interno veicolo**

Sporco  
Pulizia chimica  
Interni



**Kit di riparazione pneumatici**

Mancanza  
Riparare / sostituire (somma forfettaria)  
Dietro/posteriore



**Modanatura arco passaruota ant. Dx**

Graffiature  
Sostituire  
Ruote



**Modanatura arco passaruota post. Sx**

Graffiature  
Sostituire  
Ruote



**Modanatura parafrangente post. Dx**

Graffiature  
Sostituire  
Destra



**Cofano Post.**

Crepato / lesionato  
Sostituire e dipingere  
Dietro/posteriore



**Fanale post. parte est. Dx**

Graffiature  
Sostituire  
Dietro/posteriore



**Fanale post. parte est. Sx**

Rotto  
Sostituire  
Dietro/posteriore



**Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



**Cerchio lega bicolore / policromo ant. Sx**

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



**Cofano anteriore**

Danni da grandine

Riparare e dipingere

Davanti





## Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore

**si** Tetto apribile elettrico

**si** Tetto panoramico

**si**

## Danni

### Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



### Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx

Graffiature

Riparare / sostituire (somma forfettaria)

Ruote



## Lynk &amp; Co 01

## Informazioni Veicolo

Marca:	<b>Lynk &amp; Co</b>	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	<b>Nero</b>
Modello:	<b>01</b>	N. Telaio:	<b>L6TCX2E79PE041316</b>
Carburante:	<b>Ibrido plug-in</b>	Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	<b>17/04/2023</b>
Chilometraggio:	<b>73805 km</b>	Numero di porte:	<b>5</b>

## Riepilogo dei danni

<b>Davanti</b>	(2)
<b>Destra</b>	(3)
<b>Dietro/posteriore</b>	(5)
<b>Interni</b>	(1)
<b>Ruote</b>	(6)
<b>Sinistra</b>	(4)
<b>Tetto e altri</b>	(2)

## Immagini commerciali

