DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV	VR3UPHPX6 S4131247	Fecha matriculación	27/05/2025	Color	Negro Perla Nera (me
Marca	PEUGEOT	Matrícula	7425NCN	Cuentakilómetros	11 907 km
Modelo	208 5P Allure HYBRID 110 eDCS6	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque	PCD CAMPA CARPIO



Elemento extraíble


Compresor kit reparar pinchazos	✔
Botella kit reparar pinchazos	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm



Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm

Michelin 195/55/16 H Verano 4.0 mm



Daños externos

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

6



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

7



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Rayadura
Comentarios	-

8



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

9



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

10



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

11



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

12



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

13



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

14



Elemento	Moldura de paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

15



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

16



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

17



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

18



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

19



Elemento	Llantas especiales 16"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

20

Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

2



Elemento	Guarnecido de techo
Posición	-
Daños	Quemado
Comentarios	-

3



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Bandeja trasera
Posición	-
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

21

Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

vho sucio