

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	4360NKG / WBA51GL050FV57262 / FV57262
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	21.524

Controles específicos:

Llaves principales:	2	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	1	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

- ☐ DOCUMENTACION ORIGINAL
- ☒ CARPETA MANUALES
- ☒ MANUAL PROPIETARIO
- ☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4360NKG Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-
TI	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/07/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

4360NKG COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

4360NKG COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Neumático dl iz - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
9. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
11. Pilares - Hueco Puerta Tr dr	-	PINTAR
12. Spoiler paragolpes tr	-	Pintura plásticos pequeños
13. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
17. Guarnecido portón/capó tr	-	SR Plásticos