

# INFORME CONTROL VEHÍCULO



01 de junio de 2026

Nº Expediente: 3426374942

Nº Revision: WTWS\_623230

Página: 1 de 1

## DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	4840-LPL	Nº CHASIS:	VR3UDYHSMJ709918
KILOMETROS:	70334	MARCA:	PEUGEOT
F. PERI TACIÓN:	01/06/2026	MODELO:	2008 ALLURE PACK BLUEHDI 81KW (110C
Seguro:	SI		

## DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	01/06/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3337
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

## VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPI NCHAZOS:	NO	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	SI	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

## PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

1 VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

## RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	1125,95 €
Daños Interiores	165,05 €
Total Valoración	1291,00 €

## VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
V-16	2602120000	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00	10,50	24,50
98477783ZD	84D6L	Guarnecido iz portón/capó tr	1,00	52,61	15,78	36,83
98477780ZD	84D6R	Guarnecido dr portón/capó tr	1,00	52,61	15,78	36,83
9831816080	99700	Compresor aire	1,00	62,76	18,83	43,93
9831814080	99750	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51	5,55	12,96
		M.O interiores	0,40	25,00	0,00	10,00

## OBSERVACIONES

1- Sin testigo fallo motor en cuadro. 2- Falta kit antipinchazos.

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

#### Atributos de la Valoración

Estado	Abierta	Referencia	WTWS_623230
--------	---------	------------	-------------

#### Atributos vehículo

Código color de fabricante	KWE
Kilómetros	70.334

#### Equipamiento

##### VIN Query

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO - DVH37	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO - DCQ02
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01	AUDIO/MULTIMEDIA TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM EUROPA - DIB01
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01	AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04
AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO A - DYM22	AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA - DO402
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT10C HD - DLX25	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO05
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
TAPICERIA/LINEA INT S/PACK EQUIPAMIENTO - FR900	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN - DIZ27
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA K P2 - B0PA6	TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - B0RFX
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
INSTRUMENTACION PUERTAS S/INTERRUPTOR CAPO - D5P00	INSTRUMENTACION PUERTAS ANTIRROBO ELECTRICO - DAH10
INSTRUMENTACION PUERTAS JUEGO LLAVES DISTINTO + LLAVE REPUESTO - DJA18	INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS 5 ANTENAS - D5R03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES MEJORADO - DHB34	AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO C + 2 TOMAS USB TIPO A - D5N06
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - DMZ02
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - DTG09
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO - DVO01
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR - DGQ13	SEGURIDAD AIRBAG SPEED 2.0 ESTANDAR 12 ACTIVADORES - D4S03
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD CONTI MK100 - DVX22
FRENOS DISCOS DELANTEROS VENTILADOS / DISCOS TRASEROS - DFJ04	FRENOS PROTECTOR DISCO FRENO TR - DFF07
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 90AMP - DXR10
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/ENTRADA CORTA - DVKAS
REFRIGERACION RADIADOR 21DM2 - DMJ84	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA DELANTE - DA701
EQUIPO MECANICO S/AISLAMIENTO DEPOSITO - DIK00	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIJO - DCK02
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702	EQUIPO MECANICO S/BOMBA VACIO ELECTRICA - DQQ00
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 UHEA - DAE39
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 - DSX16
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ02
TECHO S/ASPECTO COLOR TECHO - DJD00	TECHO S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO - DTC00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

RETROVISORES EXT S/PARTICULARIDAD - DSL00	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS RETROILUMINADO - DPS06
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL ALTO - DGMW
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL ALTA C/REVESTIMIENTO - DCU17	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS QUARTZ - D4H16
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO EOBD S/ACCELEROMETRO - DUR01	ACCESORIOS MALETERO C/PISO ESCAMOTEABLE + CORREA SOPORTE - DSP17
ACCESORIOS C/ETIQUETA PARASOL MUNDO - DQJ04	ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 3 LEDS - DIM12
ACCESORIOS LUZ MALETERO MANDO AUTOMATICO + VOLUMEN DE CARGA - DEJ03	ACCESORIOS CON LUCES LATERALES Y TECHO LED - DK901
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE + ACCESO DEL + MALETERO S/CONTACTO - DYD07	ACCESORIOS S/ILUMINACION AMBIENTAL - DO100
ACCESORIOS ACABADO INTERIOR COLOR N3 - DENTX	ACCESORIOS INTERRUPTOR ENCENDIDO NEUTRO MARCO CROMADO - D6B02
ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ - DMG07	ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO - DYG01
ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO - DEA11	LUCES FAROS ECO-LED - DLA10
LUCES LUZ DIURNA LED SEPARADA - DEK10	LUCES FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT" - DPR04
GENERALES PEUGEOT - DZZ0P	GENERALES ANCHO DE VIA DL "VB34" - DYT19
GENERALES PARAGOLPES C/EMBELLECEDOR PINTADO+REJILLA NEGRO - DPDGF	GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RA641 - DQB29
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01	EMBELLECEDORES S/CEJILLAS VENTANILLAS - DGV00
EMBELLECEDORES PROTECTOR LAT TINTADOS + CROMADOS - DED19	EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE - DEW08
EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR COLA ESCAPE CROMADO - DHZ04	EMBELLECEDORES S/ANAGRAMA - DMT00
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08	CRISTALES 1ª VENTANA 2020/ANTES 1ª VENTANA 2022 - FW410
CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810	CRISTALES VENTANA SUPLEMENTARIA 2020/DELANTERA VENTANA SUPLEMENTARIA 2022 - FR010
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908	CRISTALES 2ª VENTANA 2019/ANTES 2ª VENTANA 2021 - FV808
CRISTALES 2ª VENTANA 2020/ANTES 2ª VENTANA 2022 - FR710	CRISTALES EYECTORES LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR - DGH01
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO - DVF37	ACCESORIOS SOPORTE RUEDA REPUESTO SEMI ALOJAMIENTO - DSA04
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS ANTENA TECHO TRASERO + DIGITAL - DAT51
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00	ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR LARGO - DN504
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02	PLANTA DE MONTAJE FV
Nº PR 16247	COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN FILTRO POLEN CARBON ACTIVO - DHY02	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 20DM2 GROSOR 12 CLASE 2 - DA614
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE - DXG08	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CORTEZA CUERO + FUELLE PVC PRESTIGE - DUH76	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58	TURBO-DIESEL 1499CC 81KW (110) - DV5RCE/UE63
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RCE/UE63 - B0FMM
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	GENERAL MB6GW - DBMDF
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 71 - DCW79	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
VERSION ESTANDAR - B0JA0	VERSION GAMA INICIAL - DDJ03
ACABADO TECNICO SUPERIOR BASE - B0E0R	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE VIRTUAL - DQV03	ADAS C/SELECTOR MODO CONDUCCION MULTIMODO - DN803
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE - DLI04

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/AEBS3 - DD405  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
 SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83  
 SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 NEUMATICOS 215/60 R 17 96H - DPLKZ  
 LLANTAS LLANTA DIAMANTE NEGRO BRILLANTE - DN924  
 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00  
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400  
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22.5MM HUECA - DDH64  
 SUSPENSION LEY 1 - DYJ08  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02  
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00  
 LLANTAS ALE 6.5JX17" - DDZVL  
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02  
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 249X10MM - DQH01

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

### Piezas
















Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
V-16	Baliza - Baliza V-16	1,00	35,00			35,00
9820395580	Pulsador portón/capó tr	1,00	24,45			24,45
98477783ZD	Guarnecido iz portón/capó tr	1,00	52,61			52,61
98477780ZD	Guarnecido dr portón/capó tr	1,00	52,61			52,61
98376372YS	Moldura puerta tr dr	1,00	200,35			200,35
9831816080	Compresor aire	1,00	62,76			62,76
9831814080	Fluido reparación neumáticos	1,00	18,51			18,51

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 74E27A	Sustituir Pulsador portón/capó tr	0,60 h	25,00			15,00
I 70EHAA	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
T2 GtT4311L	Reparar Llanta rueda dl iz	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4311R	Reparar Llanta rueda dl dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0,00 h	0,00			65,00
T2 GtT6951K	Reparar Jgo rejillas paragolpes dl	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT6951R	Reparar Rejilla dr paragolpes dl	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7516R	Reparar Carcasa retrovisor dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7565R	Reparar Manilla exterior puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	3,00 h	25,00			75,00
T2 GtT81270	Reparar Embellecedor paragolpes tr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT8610L	Reparar Moldura puerta dl iz	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT8610R	Reparar Moldura puerta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtT8626R	Reparar Moldura contorno aleta tr dr	0,30 h	25,00			7,50
T2 GtT8627R	Reparar Moldura contorno aleta dl dr	0,10 h	25,00			2,50
T2 GtTV-16	Sustituir Baliza	0,00 h	25,00			0,00
T1 90E5IAEM	Sustituir Moldura puerta tr dr	0,20 h	25,00			5,00

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

#### Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP84010	Portón tr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=0)					
 GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=0) (L=0)					
PLASTICO						
 GtP8610R	Moldura puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP81270	Embellecedor paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7565R	Manilla exterior puerta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8610L	Moldura puerta dl iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP8626R	Moldura contorno aleta tr dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP8627R	Moldura contorno aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
 GtP9280R	Barra portaobjetos dr Reparación (S=0) (L=0) Color Carrocería Completo					

#### Información adicional

Pieza	Motivo	Operaciones
Jgo rejillas paragolpes dl	Daños previos	Reparar, Pintar
Rejilla dr paragolpes dl	Daños previos	Pintar

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

## Resumen






Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/05/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	195,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	446,29 €	Subtotal Horas MO	125,00 €	Subtotal Horas MO	200,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,00 h)	320,00 €	Subtotal M.O. (8,00 h)	200,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	320,00 €	Total mano de obra	200,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	446,29 €			Subtotal material	458,58 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	133,89 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	312,40 €			Total del material	458,58 €
				Total sin descuentos	658,58 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	658,58 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza  
Tipo de pintura: Tricapa Perlado

Nº colores 1

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	312,40 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	320,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	658,58 €	Base del impuesto	1.290,98 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.290,98 €	IVA (21%)	271,11 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.562,09 €
				Total	<b>1.562,09 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

### Equipamiento

#### VIN Query

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE C/FUNDA DE CUERO - DVH37	VOLANTE Y MANDOS MANDO VELOCIDADES EN SALPICADERO - DCQ02
VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR SIMPLE - DYE01	AUDIO/MULTIMEDIA TARJETA SIM CONECTIVIDAD TELECOM EUROPA - DIB01
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO EUROPA OCCIDENTAL - DUZ01	AUDIO/MULTIMEDIA LISTA FIJADA RECOPIADA FUERTE - D6K04
AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO A - DYM22	AUDIO/MULTIMEDIA 2 ALTAVOCES TRASEROS DE BANDA ANCHA - DO402
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT10C HD - DLX25	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DU005
ASIENTOS CINTURON TR LAT Y CENTRAL 3 PUNTOS C/TESTIGO - DCF14	ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION - DIT00
ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
TAPICERIA/LINEA INT S/PACK EQUIPAMIENTO - FR900	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO SALIN - DIZ27
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA K P2 - B0PA6	TAPICERIA/LINEA INT NEGRO - BORFX
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE DE SEGURIDAD - DVB09
INSTRUMENTACION PUERTAS S/INTERRUPTOR CAPO - D5P00	INSTRUMENTACION PUERTAS ANTIRROBO ELECTRICO - DAH10
INSTRUMENTACION PUERTAS JUEGO LLAVES DISTINTO + LLAVE REPUESTO - DJA18	INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS 5 ANTENAS - D5R03
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES MEJORADO - DHB34	AUDIO/MULTIMEDIA C/1 TOMA USB TIPO C + 2 TOMAS USB TIPO A - D5N06
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA NAVEGACION A COLOR - DJY02
AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR DIGITAL - DRCNN	AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA 3S - DYR07
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300	ASIENTOS 3 REPOSACABEZAS TRASEROS - DMZ02
ASIENTOS ACOMPAÑANTE REGULABLE ALTURA - DIN03	ASIENTOS TESTIGO CINTURON CON AVISADOR ACUSTICO / VISUAL - DTG09
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACÚSTICO - DCG18	INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURA CAPO C/PROTECCION ANTIRROBO - DVO01
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE - DRL05	SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOM/LAT/COR DL TR - DNF15
SEGURIDAD 2 ANCLAJES ISOFIX + TOP TETHER ASIENTOS TR - DGQ13	SEGURIDAD AIRBAG SPEED 2.0 ESTANDAR 12 ACTIVADORES - D4S03
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01	DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD CONTI MK100 - DVX22
FRENOS DISCOS DELANTEROS VENTILADOS / DISCOS TRASEROS - DFJ04	FRENOS PROTECTOR DISCO FRENO TR - DFF07
ADAS ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - DQX01	DIRECCION DIRECCION ELECTRICA 90AMP - DXR10
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01	REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W C/ENTRADA CORTA - DVKAS
REFRIGERACION RADIADOR 21DM2 - DMJ84	REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA DELANTE - DA701
EQUIPO MECANICO S/AISLAMIENTO DEPOSITO - DIK00	EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06	EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
EQUIPO MECANICO REGULACION AUT. ENTRADA AIRE - DN702	EQUIPO MECANICO S/BOMBA VACIO ELECTRICA - DQQ00
EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06	EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL S/SENSOR AGUA - DBP00	EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61	EQUIPO ELECTRICO S/CAJA DE PROTECCION - DYP00
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03	EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 15 UHEA - DAE39
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01	EQUIPO ELECTRICO BSI + COM 2008 - DSX16
ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS - DUW01	ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06	TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ02
TECHO S/ASPECTO COLOR TECHO - DJD00	TECHO S/TECHO PANORAMICO ELECTRICO ANTIPINZAMIENTO - DTC00
RETROVISORES EXT S/PARTICULARIDAD - DSL00	RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC C/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DHU13
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01	LUCES REGULACION MANUAL ALTURA FAROS RETROILUMINADO - DPS06
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS DIGITAL ALTO - DGMW
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL ALTA C/REVESTIMIENTO - DCU17	ACCESORIOS C/ETIQUETA PARASOL MUNDO - DQJ04
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS QUARTZ - D4H16	INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO EOBD S/ACELEROMETRO - DUR01
ACCESORIOS MALETERO C/PISO ESCAMOTEABLE + CORREA SOPORTE - DSP17	ACCESORIOS C/ILUMINACION TECHO 3 LEDS - DIM12

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

ACCESORIOS LUZ MALETERO MANDO AUTOMATICO + VOLUMEN DE CARGA - DEJ03	ACCESORIOS CON LUCES LATERALES Y TECHO LED - DK901
ACCESORIOS SISTEMA ARRANQUE + ACCESO DEL + MALETERO S/CONTACTO - DYD07	ACCESORIOS S/ILUMINACION AMBIENTAL - DO100
ACCESORIOS ACABADO INTERIOR COLOR N3 - DENTX	ACCESORIOS INTERRUPTOR ENCENDIDO NEUTRO MARCO CROMADO - D6B02
ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ - DMG07	ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO - DYG01
ACCESORIOS C/AISLAMIENTO ACUSTICO - DEA11	LUCES FAROS ECO-LED - DLA10
LUCES LUZ DIURNA LED SEPARADA - DEK10	LUCES FAROS ANTINEBLA LED C/"CORNERING LIGHT" - DPR04
GENERALES PEUGEOT - DZZ0P	GENERALES ANCHO DE VIA DL "VB34" - DYT19
GENERALES PARAGOLPES C/EMBELLECEDOR PINTADO+REJILLA NEGRO - DPDGF	GENERALES VIA TRASERA AMPLIADA RA641 - DQB29
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01	EMBELLECEDORES S/CEJILLAS VENTANILLAS - DGV00
EMBELLECEDORES PROTECTOR LAT TINTADOS + CROMADOS - DED19	EMBELLECEDORES ESCAPE SALIDA SIMPLE - DEW08
EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR COLA ESCAPE CROMADO - DHZ04	EMBELLECEDORES S/ANAGRAMA - DMT00
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08	CRISTALES 1ª VENTANA 2020/ANTES 1ª VENTANA 2022 - FW410
CRISTALES 3ª VENTANA 2020/ANTES 3ª VENTANA 2022 - FR810	CRISTALES VENTANA SUPLEMENTARIA 2020/DELANTERA VENTANA SUPLEMENTARIA 2022 - FR010
CRISTALES 3ª VENTANA 2019/ANTES 3ª VENTANA 2021 - FV908	CRISTALES 2ª VENTANA 2019/ANTES 2ª VENTANA 2021 - FV808
CRISTALES 2ª VENTANA 2020/ANTES 2ª VENTANA 2022 - FR710	CRISTALES EYECTORES LIMPIAPARABRISAS ESTANDAR - DGH01
CRISTALES LUNAS LAT Y TR SOBRETINTADAS - DVD09	CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO - DVF37	ACCESORIOS SOPORTE RUEDA REPUESTO SEMI ALOJAMIENTO - DSA04
ACCESORIOS PROTECTOR INF PISO LARGO - DEZ28	ACCESORIOS ANTENA TECHO TRASERO + DIGITAL - DAT51
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAA00	ACCESORIOS PROTECTOR INF MOTOR LARGO - DN504
COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA - DXD00	ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
PLANTA DE MONTAJE FV	Nº PR 16247
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601	ANTIPOLUCION NORMA EU6.3 - DDC32
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18	CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - DLN03
CLIMATIZACIÓN FILTRO POLEN CARBON ACTIVO - DHY02	CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 20DM2 GROSOR 12 CLASE 2 - DA614
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR VARIABLE C/EMBRAGUE - DXG08	CLIMATIZACIÓN C/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI01
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601	CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CORTEZA CUERO + FUELLE PVC PRESTIGE - DUH76	ANTIPOLUCION NORMA 6.3 - DUV36
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58	TURBO-DIESEL 1499CC 81KW (110) - DV5RCE/UE63
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02	TODO TERRENO CROSS OVER - B0DSY
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - DCP01	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ	GENERAL DIESEL DV5RCE/UE63 - B0FMM
PROGRAMA DE VENTAS COMPONENTES ESPECIFICOS DE EUROPA - DA401	ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K	GENERAL MB6GW - DBMDF
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 71 - DCW79	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
VERSION ESTANDAR - B0JA0	VERSION GAMA INITIALE - DDJ03
ACABADO TECNICO SUPERIOR BASE - B0E0R	ADAS PROTOCOLO ACCIDENTES - REGLAMENTO EUROPA - D6H02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE VIRTUAL - DQV03	ADAS C/SELECTOR MODO CONDUCCION MULTIMODO - DN803
ADAS SISTEMA ALERTA SOMNOLENCIA - DE802	ADAS S/DETECCION LATERAL - DL500
ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA TR - DQK02	ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL C/DETECCION BORDE - DLI04
ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA C/AEBS3 - DD405	ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
SUSPENSION LEY 1 - DYJ08	ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAA00
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 22.5MM HUECA - DDH64	SUSPENSION PUENTE TR RIGIDEZ 35000NM - DAG83
SUSPENSION PUENTE DL REFORZADO C/RECUBRIMIENTO INFERIOR - DYW17	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05	NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02
NEUMATICOS 215/60 R 17 96H - DPLKZ	LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		

LLANTAS LLANTA DIAMANTE NEGRO BRILLANTE - DN924  
 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00  
 FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

LLANTAS ALE 6.5JX17" - DDZVL  
 LLANTAS LLANTAS ALEACION TIPO 1 - DRP02  
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 249X10MM - DQH01

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA



20260601\_114637.jpg



20260601\_114702.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114705.jpg



20260601\_114620.jpg



20260601\_114630.jpg



20260601\_114527.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_623230	Marca - Modelo	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
Fecha Alta	01/06/2026 14:14:28	CUM	PE04401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/06/2026 14:30:05	Matrícula	4840-LPL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114532.jpg



20260601\_114534.jpg




20260601\_114513.jpg



20260601\_114640.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114646.jpg



20260601\_114642.jpg



20260601\_114506.jpg



20260601\_114515.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		




20260601\_114518.jpg



20260601\_114621.jpg



20260601\_114631.jpg



20260601\_114633.jpg

## Reportaje Fotográfico


Nº Valoración	CMA_623230	Marca - Modelo	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
Fecha Alta	01/06/2026 14:14:28	CUM	PE04401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/06/2026 14:30:05	Matrícula	4840-LPL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114652.jpg



20260601\_114657.jpg



20260601\_114624.jpg



20260601\_114540.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114411.jpg



20260601\_114402.jpg



20260601\_114338.jpg



20260601\_114409.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_623230	Marca - Modelo	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
Fecha Alta	01/06/2026 14:14:28	CUM	PE04401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/06/2026 14:30:05	Matrícula	4840-LPL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114351.jpg



20260601\_114329.jpg



20260601\_114405.jpg



20260601\_114327.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSMJ709918		



20260601\_114433.jpg



20260601\_114325.jpg



20260601\_114320.jpg



20260601\_114355.jpg

## Reportaje Fotográfico

<b>Nº Valoración</b>	CMA_623230	<b>Marca - Modelo</b>	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
<b>Fecha Alta</b>	01/06/2026 14:14:28	<b>CUM</b>	PE04401	<b>Origen</b>	VinQuery
<b>F.Cálculo/Modif.</b>	01/06/2026 14:30:05	<b>Matrícula</b>	4840-LPL		
<b>Código Usuario</b>	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	<b>VIN</b>	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114332.jpg



20260601\_114347.jpg



20260601\_114453.jpg



20260601\_114359.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_623230	Marca - Modelo	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
Fecha Alta	01/06/2026 14:14:28	CUM	PE04401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/06/2026 14:30:05	Matrícula	4840-LPL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114318.jpg



20260601\_114315.jpg



20260601\_114429.jpg



20260601\_114335.jpg

## Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_623230	Marca - Modelo	PEUGEOT 2008 (U) 5P (19-)		
Fecha Alta	01/06/2026 14:14:28	CUM	PE04401	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	01/06/2026 14:30:05	Matrícula	4840-LPL		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	VR3UDYHSKMJ709918		



20260601\_114323.jpg



20260601\_114504.jpg



20260601\_114426.jpg



20260601\_114455.jpg