



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT N	Datum	7/1/2026
Nummerplaat		KM-stand	21472
Chassis	WBA21GF0307T10878	Fuel type	
Merk / Model	BMW 120d 5-Doors		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem



Schade Taxatie

Wiel LA - Diamondcut velg LA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Bumper Achter - Spoiler bumper achter - Kras en Deuk - Vervangen en spuiten



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Deur RA - Deur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RV - Diamondcut velg RV - Kras - Sr-velgen diamandcut



Allerlei - Reservesleutel - Ontbreekt - Controleren



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Links achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts voor

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒

Rechts achter

Profiel	5
Type	Zomerband
Run flat	☒