



Huesges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

|                  |                     |                     |            |
|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| Kunde :          | Allane SE HCBE      | Amtl. Kennzeichen : | DAH-ID 17E |
| Berichtsnummer : | 0000000932390-DE926 |                     |            |
| Referenznummer:  | 31209337            |                     |            |

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

|                          |                      |                          |                                            |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|
| Fahrzeug-Ident.-Nr.:     | TMAK381GFPJ095326    | Laufleistung abgelesen:  | 44364 km                                   |
| Erstzulassung / Baujahr: | 01.06.2023 / 2023    | Besichtigungsdatum/-ort: | 17.07.2026 Dieselstraße 3,<br>85386 Eching |
| Fahrzeugart:             | SUV                  | Aufbauart:               | Kombilimousine                             |
| Kraftstoff:              | Elektro              | Getriebe Art:            | Automatik                                  |
| Navi.-Datenträger:       | Festplattenlaufwerk  | Hubraum / Leistung:      | 0 ccm / 150 kW (204 PS)                    |
| Antriebsart:             | Frontantrieb         | Lackfarbe:               | Atlas White / SOL                          |
| Lackart:                 | Uni (2 Schicht)      | Türen / Sitzplätze:      | 5 / 5                                      |
| Anzahl Schlüssel:        | 2                    | Nächste HU / AU:         | 06.2026 / 06.2026                          |
| Polster Art:             | Stoff                | Serviceheft verfügbar:   | Ja                                         |
| Farbe Innenausstattung:  | Grau                 | Serviceheft gepflegt:    | Ja                                         |
| Raucherfahrzeug:         | Nein                 | Letzter Service km / am: | 58631 / 17.06.2026                         |
|                          |                      | Vorgelegte Fahrzeug-     |                                            |
| Fahrzeug fahrbereit:     | Ja                   | Unterlagen:              | ZB I (Fzg.Schein)                          |
| Zustand aussen:          | 3 - Durchschnittlich | Zustand innen:           | 3 - Durchschnittlich                       |

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Allwetterreifen | Aluminium           |
|---------------------------|-----------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Goodyear        | 215/55/R17/94V 4 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Goodyear        | 215/55/R17/94V 4 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Goodyear        | 215/55/R17/94V 7 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Goodyear        | 215/55/R17/94V 7 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher  |                     |

### Unmontierte Bereifung

| Reifenart / Felgentyp:    | Sommerreifen   | Ohne Felge          |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| 1. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 215/55/R17/94V 6 mm |
| 1. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 215/55/R17/94V 6 mm |
| 2. Achse - links / Zust.  | Michelin       | 215/55/R17/94V 6 mm |
| 2. Achse - rechts / Zust. | Michelin       | 215/55/R17/94V 6 mm |
| Verkehrssicherheit:       | Verkehrssicher |                     |

### Serienausstattung

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lautsprecher<br/>Hochtöner</li> <li>• Airbag Beifahrerseite</li> <li>• Airbag Fahrerseite</li> <li>• Alarmanlage</li> <li>• Antriebsart Frontantrieb</li> <li>• Außenspiegel elektr. anklappbar</li> <li>• Außenspiegel lackiert</li> <li>• Bremsassistent</li> <li>• Dachspoiler<br/>3. Bremsleuchte</li> <li>• Effizienz-Paket<br/>Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Ladekabel mit Typ 2-Stecker</li> <li>• Elektr. Bremskraftverteilung</li> <li>• Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ablagetasche an Vordersitzlehnen</li> <li>• Airbag Beifahrerseite abschaltbar</li> <li>• Aktives Bremslicht (ESS)</li> <li>• Anti-Blockier-System (ABS)</li> <li>• Audiosystem Radio RDS</li> <li>• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide</li> <li>• Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert</li> <li>• Dachreling</li> <li>• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)</li> <li>• Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor</li> <li>• Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW)</li> <li>• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. hinten
- Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Fußraumbeleuchtung
- Gepäck-/Laderaumleuchte
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radstand 2600 mm
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)  
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten  
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System Spurhalteassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontscheibe wärmedämmend
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill Wagenfarbe
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)

- |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schalt-/Wählhebelgriff Leder</li> <li>• Scheibenwischer mit Regensensor</li> <li>• Seitenairbag vorn</li> <li>• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar</li> <li>• Sitz vorn rechts höhenverstellbar</li> <li>• Sitzheizung vorn</li> <li>• Sonderlackierung Dive in Jeju Uni</li> <li>• Start-Stop-Knopf</li> <li>• Tagfahrlicht LED</li> <li>• Trend-Paket</li> <li>• Türgriffe innen silber</li> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite</li> <li>• Wireless SmartLink (Apple CarPlay)</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung</li> <li>• Scheinwerfer Voll-LED</li> <li>• Servolenkung</li> <li>• Sitz vorn links höhenverstellbar</li> <li>• Sitzbezug / Polsterung Stoff</li> <li>• Smart-Key</li> <li>• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)</li> <li>• Start/Stop-Anlage</li> <li>• Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)</li> <li>• Türgriffe außen Wagenfarbe</li> <li>• USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> <li>• Wärmeschutzverglasung</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Sonderausstattung

- Navigations-Paket  
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenten-System: Verkehrsschildassistent

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**

### Allgemeine Prüfung

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probefahrt:</b>                   | <b>Eingeschränkt durchgeführt</b><br>Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert. |
| <b>Unterbodenprüfung:</b>            | <b>Nicht durchgeführt</b><br>Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Laufleistung plausibel:</b>       | <b>Nicht prüfbar</b><br>Nicht prüfbar                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Unfallschadenprüfung

|                                        |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b> | <b>Keine feststellbar</b><br>Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.                                                          |
| <b>Lackschichtendickenmessung:</b>     | -<br>-                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bestehender Unfallschaden:</b>      | <b>Nicht festgestellt</b><br>Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren). |
| <b>Hinweis:</b>                        |                                                                                                                                                                                          |

| Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung |                       |   |                             |                       |   |
|-----------------------------------------|-----------------------|---|-----------------------------|-----------------------|---|
| <b>Klimaanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sitzheizung:</b>         | Eingeschränkt geprüft | ✓ |
| <b>Lichtanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Sonnendach/ Verdeck:</b> | Nicht vorhanden       | ✗ |
| <b>Bremsanlage:</b>                     | Eingeschränkt geprüft | ✓ | <b>Motorlauf:</b>           | Eingeschränkt geprüft | ✓ |

| Durchgeführte Technikprüfung |                                                                                                                                           |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Klimaanlage:</b>          | Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.                                                             |
| <b>Sitzheizung:</b>          | Eingeschränkt geprüft                                                                                                                     |
| <b>Lichtanlage:</b>          | Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.                                                       |
| <b>Sonnendach/ Verdeck:</b>  | Nicht vorhanden                                                                                                                           |
| <b>Bremsanlage:</b>          | Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.                                                                              |
| <b>Motorlauf:</b>            | Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt. |
| <b>Hinweis:</b>              | *                                                                                                                                         |

| Schaden                                                                                                    |                 |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--|
|  <b>Karosserie außen</b> |                 |                |  |
| Bauteil                                                                                                    | Schaden         | Rep.-Art       |  |
| 1. Felge Vorne - Rechts                                                                                    | Gebrauchsspuren | Ohne Reparatur |  |
| 2. Felge Hinten - Rechts                                                                                   | Kratzer         | Smart Repair   |  |
| 3. Stoßfänger Hinten                                                                                       | Kratzer         | Lackieren      |  |
| 4. Dach                                                                                                    | Hagelschaden    | Instandsetzen  |  |

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**

## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Felge Vorne - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Felge Vorne - Rechts  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair




2. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts  
Kratzer - Smart Repair



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren




3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



3. Stoßfänger Hinten  
Kratzer - Lackieren



4. Dach  
Hagelschaden - Instandsetzen



4. Dach  
Hagelschaden - Instandsetzen



4. Dach  
Hagelschaden - Instandsetzen



Hüsches Gruppe®  
**Die Gutachter**



4. Dach  
**Hagelschaden - Instandsetzen**



4. Dach  
**Hagelschaden - Instandsetzen**