


Matrícula:	0918-LDG	Kilometraje:	54137	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1FW000064445623	Fecha de puesta en circulación:	17/12/2019	Lugar de peritaje:	Ctra. Nacional IV km 519,3
Marca:	RENAULT				41410 CARMONA
Modelo:	KANGOO Z.E.			Fecha de peritación:	30/06/2026 0:30:00
Versión:	Z.E. furgón derivado de turismo 44kW 3P automática				
Carburante:	Eléctrico				
Tipo de carrocería:	Furgoneta				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	5.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	5.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático DEL DER	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS IZ	195/65 R 15 95 T				
Tamaño del neumático TRAS DER	195/65 R 15 95 T				
Tipo de neumático delantero izquierdo	Verano	Neumáticos de verano: 195/65/15/95 T DELIZQ Goodyear: 5 mm - TRASIZQ Goodyear: 5 mm DELDER Goodyear: 5 mm - TRASDER Goodyear: 5 mm			
Tipo de neumático delantero derecho	Verano				
Tipo de neumático trasero izquierdo	Verano				
Tipo de neumático trasero derecho	Verano				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras	259				

Iz
Marca del
neumático Tras
Dcha

259





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	Condiciones del Vehículo	Sucio	Radio	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	Sí	Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí	Número de cables de carga	1	Regulador de velocidad	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador manual
Vehículo rodando	Sí			Documento de matriculación	No
Núm asientos	2				
Núm reposacabezas	2				
Núm llaves	1				
Núm llaves mando a distancia	1				
Color carrocería	Blanco				
Llantas de verano	Acero				
Rueda de repuesto	Sí				
Gato	Sí				
Ficha Técnica	Sí				
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 06				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Llave de contacto Falta Importe



Volante



Gastado



Reemplazar

Indicador de avería /
Testigo



Encendido



Control

Tapacubos Rueda Del IZ



Rayado



Reemplazar

Faro Del Iz



Rayado



Pulimentar

Caja Retrov Ext IZ



Rayado



Aceptable

Aleta Tras Iz



Abolladuras



Reparar + Pintar

Paragolpes Delantero



Rayado



Pintar

Tapacubos Rueda Tras DR



Rayado



Reemplazar



Caja Retrov Ext DR



Rayado

Pintar



Aleta Del Dr



Rayado

Pintar



Tapacubos Rueda Del DR



Rayado

Reemplazar



Guarnic int DER maletero



Partido

Reemplazar



Guarnic int IZ maletero



Partido

Reemplazar



Guarnic int IZ maletero



Partido

Reemplazar



Guarnic int DER maletero



Partido

Reemplazar



Zona Trasera



Golpe(s) y
arañazo(s)

Reparar + Pintar



Puerta maletero Tras Iz



Abolladuras

Reparar + Pintar



Neumáticos



Sin Daños

Control



https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dkqfF1J4L%2bFW%2buYh7qyAxL7fF0%2b2Iq%2f5Z%2f5XH1fMAB9k%3d&language=es-ES