

MG

ZS HYBRID+ LUX

TELAIO: LSJWS4392SZ148332



Descrizione

	Data immatricolazione	Odometro
	28/03/2025	28489 km
Colore	Anno	Selleria
-	2025	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Quadro strumenti

Data ultima manutenzione	Chilometraggio ultima manutenzione	Data prossima revisione
-	0 km	-
Data prossima manutenzione	Chilometraggio prossima manutenzione	Livello carburante
-	0 km	-

Dettagli della dichiarazione

Luogo ispezione



Meccanica

Problemi rilevati			
Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
001	Kit gonfiaggio ruote completo / -	Mancante	Sostituzione

			
002	Moquette / Anteriore	Rotto	Sostituzione
	 		
003	Porta / Anteriore Sinistro	Ammaccato vernice incisa	Accettabile
	 		
004	Modanatura paraurti / Anteriore	Graffio	Sostituzione
	 		
005	Paraurti / Anteriore	Graffio	Riparazione
	  		
006	Spoiler / Anteriore	Graffio	Sostituzione
	 		
007	Parabrezza / -	Rotto	Sostituzione
	  		

008	Porta / Anteriore Destro	Ammaccato vernice incisa	Riparazione
			
009	Porta / Posteriore Destro	Graffio	Riparazione
			
010	Paraurti / Posteriore	Graffio	Riparazione
			
011	Indicatore di direzione / Anteriore Destro	Graffio	Sostituzione
			
012	Modanatura paraurti / Posteriore	Graffio	Sostituzione
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.1 mm
Anteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	5.4 mm
Posteriore Sinistro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	GITI	215 / 50 / 18 / All Seasons	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro




Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro




Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Kit gonfiaggio ruote completo / - / Mancante



Moquette / Anteriore / Rotto



Moquette / Anteriore / Rotto




Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Sinistro / Ammaccato vernice incisa



Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio




Modanatura paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Paraurti / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Spoiler / Anteriore / Graffio



Parabrezza / - / Rotto




Parabrezza / - / Rotto



Parabrezza / - / Rotto



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa




Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Anteriore Destro / Ammaccato vernice incisa



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Porta / Posteriore Destro / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio



Paraurti / Posteriore / Graffio




Indicatore di direzione / Anteriore Destro / Graffio




Indicatore di direzione / Anteriore Destro / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio



Modanatura paraurti / Posteriore / Graffio