

Skoda

OCTAVIA 1.5 TSI 110KW (150CV) M-HEV DSG 7 VEL. AUTOMÁTICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): TMBJR8NX2SY140179



Descripción

Matrícula 0614NBY	Fecha de matriculación 22/05/2025	Kilometraje 46086 km
Color Gris	Año -	Tapicería Tissu
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Berline à Hayon	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automatique
Tipo de combustible Essence	Numero de velocidades 7	Potencia Máxima 110 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección
Campa HERTZ Loeches

Fecha del encargo
17/04/2026

Fecha de peritación aprobada
20/04/2026

Mecánica

Incidencia de arranque motor
No

No está en condiciones de circular
No

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Paragolpes / Delantero	Ralladura	Pintar
002	Capó / -	Ralladura	Aceptable



003 Parabrisas / -

Impacto

Aceptable



004 Puerta / Trasero izquierdo

Ralladura

Pintar



005 Paragolpes / Trasero

Ralladura

Pintar



006 Portón trasero / puerta del maletero / -

Abolladura

Reparar



007 Aleta / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



008 Manetas de puerta / Trasero Derecho

Ralladura

Pintar



009	Puerta / Delantero Derecho	Abolladura	Reparar
010	Aleta / Delantero Derecho	Ralladura	Pintar
011	Llanta / Delantero Derecho Material : Aleación de aluminio / Diámetro de llanta / neumático : 17 "	Ralladura	Smart repair

Elementos faltantes

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2) | <input type="checkbox"/> Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3) | <input type="checkbox"/> Chaleco reflectante |
| <input type="checkbox"/> Cubierta de carga | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos compresor | <input checked="" type="checkbox"/> Kit de reparación de neumáticos de recarga |
| <input type="checkbox"/> Libro de mantenimiento | <input checked="" type="checkbox"/> Manual de instrucciones | <input type="checkbox"/> Neumático de rueda de repuesto |

Neumáticos

Delantero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3 mm
Delantero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3 mm
Trasero Izquierdo	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3 mm
Trasero Derecho	MICHELIN	205 / 55 / 17 /	3 mm

Fotos



Avant gauche



Arrière droit



Compartment passager avant



Odomètre



Vin



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos de recarga



Elementos faltantes / Manual de instrucciones



Paragolpes / Delantero / Ralladura



Capó / - / Ralladura



Parabrisas / - / Impacto



Puerta / Trasero izquierdo / Ralladura



Paragolpes / Trasero / Ralladura



Portón trasero / puerta del maletero / - / Abolladura



Aleta / Trasero Derecho / Ralladura




Manetas de puerta / Trasero Derecho / Ralladura



Puerta / Delantero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Ralladura



Llanta / Delantero Derecho / Ralladura