DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002617116
Besichtigt am:	18.08.2026 12:03
Berichts-Nr:	11221941
FIN:	W0V7H9EN1P4151583



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Opel
Modell:	Crossland
HSN / TSN:	1844 / AMH
Erstzulassungsdatum:	29.08.2023
Laufleistung:	60.458 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	LACK WEISS BANQUISE/TYP AUSSENVERKLEIDUNG SPIEGEL FLACH STANDARD
Farbe Dach:	Weiß
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	2.604 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	STOFF SPARKLE "TU"
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Vorhanden
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	04.09.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	46.979 km
Restlauf bis Service:	16.520 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Allwetter-/ Ganzjahresreifen
Ambiente-Beleuchtung Mittelkonsole
Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb
Armlehne vorn links
Audiobedienung am Lenkrad
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
Bordcomputer
Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe
Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Dachreling
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einschaltautomatik für Fahrlicht
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
Einschaltautomatik für Fahrlicht mit Tunnelerkennung
Einstiegsleisten mit Schriftzug
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz vorn links
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten, One-Touch-Funktion
Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Innenspiegel mit Abblendautomatik
Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenkrad heizbar
Leseleuchten im Fond
Leseleuchten im Fond
LM-Felgen 6,5x16 (10-Speichen, Bicolor)
Mittelarmlehne vorn
Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 81 kW CDTI DPF
Parkpilotsystem vorn und hinten
Radstand 2604 mm
Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht
Rücksitz geteilt / klappbar
Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer LED Eco
Seitenairbag vorn
Sicht-Paket
Sicht-Paket
Sitzheizung vorn
Sonderlackierung Brillant
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED
Unterfahrschutz-Optik, vorn und hinten (Silber)
USB-Schnittstelle vorn (2-fach)
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Wegfahrsperre

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/60 R 16 89 H	6,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2029

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	W0V7H9EN1P4151583 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Verschmutzt
Besichtigungsbedingungen:	Nässe
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11221941
vom: 20.08.2026

» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



