

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1993 ccm 197 PS / 145 KW Diesel Automatik

Amtliches Kennzeichen:	BT -M 7477	Fahrgestell-Nummer:	W1NKM0FB3PF035461
Vertrags-Nummer:	53081082	Erstzulassung:	27.04.2023
Internes KZ:	15064330	Kilometer-Stand:	184752
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle 5-türig 1993 ccm 197 PS / 145 KW Diesel Automatik

Lackierung: Schwarz Uni

Polsterung: Ledernachbildung ARTICO schwarz (Komforttyp): Telefon

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **50.620,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19" AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design aerodynamisch optimiert, schwarz lackiert und glanzge	300,00
AMG Advanced-Plus-Paket	5.584,00
ENERGIZING Paket Plus	2.165,00
ENERGIZING Paket Plus	
Fahrassistenz-Paket Plus	2.430,00
Ledernachbildung ARTICO schwarz (Komfortsitze)	0,00
PRE-SAFE® Impuls Seite	0,00
Polsterung Ledernachbildung ARTICO schwarz	0,00
Schwarz Uni	0,00
Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz	120,00
Verkehrszeichen-Assistent	0,00
Winter-Kompleträder M+S 4-fach 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design vanadiums	2.000,00
Zierelemente Rautenoptik silbergrau	340,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **63.559,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **75.635,21**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 75.635,21

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1993 ccm 197 PS / 145 KW Diesel Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	145 / 197	Hubraum:	1993
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	136
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,200	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	219	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,0000
Leergewicht (kg):	2000	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 53081082
Amtliches Kennzeichen: BT -M 7477
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1993 ccm 197 PS / 145 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
23.05.2024	9059891663	Eigenverschulden	Kotflügel hinten Fahrerseite Delle > 10 cm (mit Lackschaden)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 53081082
Amtliches Kennzeichen: BT -M 7477
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLC GLC 220 d 4MATIC Autom. Sports Utility Vehicle5-türig 1993 ccm 197 PS / 145 KW Diesel Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
06.11.2023	23971	Inspektion und Wartung
06.11.2023	23971	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	51084	Wartungszusatzumfänge
07.06.2024	51084	Inspektion und Wartung
07.10.2024	76596	Inspektion und Wartung
07.10.2024	76596	Wartungszusatzumfänge
24.03.2025	102048	Inspektion und Wartung
24.03.2025	102048	Wartungszusatzumfänge
25.09.2025	128778	Inspektion und Wartung
25.09.2025	128778	Getriebeölwechsel
25.09.2025	128778	Getriebeöl
25.09.2025	128778	Wartungszusatzumfänge
02.02.2026	154650	Inspektion und Wartung
02.02.2026	154650	Bremsflüssigkeitswechsel
02.02.2026	154650	Wartungszusatzumfänge
26.05.2026	177894	Inspektion und Wartung
26.05.2026	177894	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
26.05.2026	177894	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.05.2026	177894	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten




Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD




Bild 6 : Zusätzlicher Radsatz (Profil erkennbar)




Bild 7 : Stoßfänger hinten Kratzer




Bild 8 : Stoßfänger hinten Kratzer

DEKRA Automobil GmbH
St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach



Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Bayreuth
St.-Georgen-Str. 27
95463 Bindlach
Telefon 09208 / 693-0
Fax 09208 / 693-33
E-Mail bayreuth.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Michael Seitz
Tel. direkt 09208 693-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

BT M7477

FIN

W1NKM0FB3PF035461

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210004885
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
08.07.2026 / Eingang am 13.07.2026, per Mail durch Herrn Philipp-Peter Franke.
13.07.2026, durch Herrn Michael Seitz bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung
Bayreuth, St.-Georgen-Str. 27, 95463 Bindlach ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
13.07.2026
Vertragsnummer 53081082
Auftragsnummer 31214717
Rahmenkostenstelle EGA

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-799,00 EUR
-671,43 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-360,00 EUR
-302,52 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 255 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Seitenteil links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen (k)ein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2023	Hersteller	MERCEDES-BENZ
Typ / Verkaufsbez.	GLC 220 d 4Matic 9G-TRONIC AMG Line Advanced	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1NKM0FB3PF035461	HSN / TSN	2222 / BJX
Schlüssel-Nr.	40380203	Km-Stand abgelesen	184567
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	145
Hubraum (ccm)	1993	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ - UNILACK / Uni	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	4 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 SUV FP	S /O	4 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm
235 / 60 R 18 103 H	Continental / WinterContact TS 850 P MO	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AMG Frontschürze mit sportlichen Lufteinlässen und verchromtem Zierelement, AMG Fußmatten, AMG Sportpedalanlage aus gebürstetem Edelstahl mit schwarzen Gumminoppen, Adaptiver Fernlicht-Assistent, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Kneebag für Fahrer, Airbag: Sidebag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Windowbag, Aktiver Spurhalte-Assistent, Allradantrieb 4MATIC, Ambientebeleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung, Bremsanlage mit größeren Bremsscheiben an der Vorderachse, Dachreling glanzeloxiertes Aluminium, Dieselpartikelfilter, Doppelcupholder, Downhill-Speed-Regulation (DSR), Drehzahlmesser, EASY-PACK Heckklappe, EASY-Pack: Laderaumabdeckung, Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrerdisplay, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fingerabdruck Scanner, Getriebe: 9G-TRONIC, Heckscheibe Wisch/Wasch-Anlage, Heckscheibe heizbar, Innenhimmel Stoff kristallgrau, Instrumententafel und Bordkanten in Ledernachbildung ARTICO in Nappaoptik schwarz, Klima: Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Kühlerverkleidung mit Mercedes-Benz Pattern und integriertem Mercedes Stern, LED High Performance-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa, Lenkung: Sport-Direktlenkung, Mittelkonsole in Schwarz hochglänzend, Navigation-Zubehör: Erweiterte Funktionen MBUX, Navigation: MBUX Navigation Premium, Paket: Ablage, Paket: Chrom-Paket Interieur, Paket: Innenraumlicht, Paket: Kofferraumkomfort-Paket, Paket: Park-Paket mit Rückfahrkamera, Paket: Sitzkomfort, Paket: Spiegel-Paket, Paket: USB-Paket, Polster: Ledernachbildung ARTICO/Microfaser MICRO CUT, Radiozubehör: Digitales Radio (DAB), Radiozubehör: MBUX Multimediasystem, Reifendruckverlustwarnung, Remote Services Plus, Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design tantalgrau lackiert, Räder: Sommerreifen, Räderzubehör: TIREFIT mit Reifenfüllkompressor, Scheibenwischer mit Regensensor, Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sportlicher Motorsound, TEMPOMAT, Telefon-Zubehör: Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte, Telefon-Zubehör: Smartphone Integration, Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe, Warnweste für Fahrer, Wegfahrsperre, Wärmedämmendes dunkel getöntes Glas, Zentraldisplay, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Zierelemente: Metallstruktur

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
677	Fahrwerk: AGILITY CONTROL Fahrwerk mit selektivem Dämpfungssystem
51U	Innenhimmel Stoff schwarz
	Lackierung: Sonderlackierung Uni
PSJ	Paket: AMG Line Advanced Plus
PBR	Paket: ENERGIZING Paket Plus
P20	Paket: Fahrassistenz-Paket Plus
	Polster: Ledernachbildung ARTICO
	Polster: Ledernachbildung ARTICO in Verbindung mit ENERGIZING Paket Plus
RRI	Räder: 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design schwarz lackiert
2R4	Räder: Winter-Komplettträder M+S 4-fach 45,7 cm (18")
651	Räder: Winterkomplett-Räder ab Werk montiert
U40	Trennnetz
513	Verkehrszeichen-Assistent
260	Wegfall Typkennzeichen auf Kofferraumdeckel
H50	Zierelemente Rautenoptik silbergrau

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 21.05.2026 bei Kilometerstand 177.888

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto	
1. Stoßfänger hinten Kratzer, lackieren (Bild 7, 8)	671,43	799	45	-302,52	-360
Gesamt	671,43	799		-302,52	-360

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Diverse Oberflächenkratzer,
Stoßfänger vorne Steinschläge,
Tür hinten links Delle,
Spoilerlippe leichte Kratzer,
A-Säulen rechts und links Steinschläge,

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Michael Seitz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift