

3. Fahrzeug mit Dekoimnovation(en) ausgestattet : Ja
3.1. Allgemeiner Code der Dekoimnovation(en) : e2 33 37
3.2. Gesamteinparungen von CO2 -Emissionen durch die Dekoimnovation(en)
3.2.1. Einsparungen durch NEFZ (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
3.2.2. Einsparungen durch WLPT (falls zutreffend)
Benzin / Diesel : LPG/CNG/Ethanol :
4. Alle Antriebsarten ausser reinen Elektrofahrzeugen
Gemeass Verordnung (EU) 2017/1151 (falls zutreffend)
WLTP Werte Benzin / Diesel CO2-Emissionen
Niedrig : 120 g/km
Mittel : 128 g/km
Hoch : 132 g/km
Kombiniert : 137 g/km
Hochstwert : 132 g/km
Gewichtet, kombiniert : CO2-Emissionen
WLTP Werte LPG/CNG/Ethanol :
Niedrig :
Mittel :
Hoch :
Kombiniert :
Gewichtet, kombiniert :
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare
Hybrid-Elektro-Fahrzeuge gemass (EU) 2017/1151 (falls anwendbar)
5.1. Vollelektrische Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch :
Elektrische Reichweite :
5.2. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (falls zutreffend)
Stromverbrauch (ECAC, weighted) :
Elektrische Reichweite :
Elektrische Reichweite :
Sonstiges :
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbe-
stimmung: Bezeichnung gemass Anhang II Abschnitt 5.
Nr. 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates
52. Anmerkungen (*)



EG - UEBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
GUELTIG FUER VOLLSTAENDIGE FAHRZEUGE M1

Der Unterzeichner : Pierre JACQUEMOT

bestaetigt hiemit, dass das Fahrzeug :

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers) : RENAULT

0.2. Typ Variante Version : RLJ
: LH2
: NOBUA4510000
: ARKANA / MEGANE CONQUEST (*)

0.2.1. Handelsbezeichnung :
0.2.3. Kennungen (gegebenenfalls)
0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie : IP-JLA1NOPDK5A_002-VF1-1
0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie : AT-JBA_1332P_0_001-VF1-1
0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie : 2-VF1-E3B
0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie : RL-JLADW5A_300_000-VF1-1
0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (gegebenenfalls) :
0.2.3.6. Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung :
0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprueffamilie : EV-JLAH5H50C09_000-VF1-1
0.4. Fahrzeugklasse : M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers : RENAULT S.A.S.
13-15 Quai Alphonse Le Gallo
92100 Boulogne-Billancourt
France

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder : Fabrikschild an der linken B-Saeule unten

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer : An der rechten B-Saeule eingeschlagen

0.9. Name und Anschrift des Bevollmaechtigten des Herstellers :
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer : VF1RJL00XUC304039
0.11. Fahrzeugherstellungsdatum : 24/12/2021

mit der erteilten Genehmigung vom : e6*2018/858*00003*06
: 01/10/2021

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht uebereinstimmt und zur fortwaehrenden Teilnahme am Strassenverkehr in Mitgliedsstaaten mit in denen fuer das Geschwindigkeitsmessgeraet verwendet werden, zugelassen werden kann :
: Rechtsverkehr
: Metrische Einheiten

Guyancourt
P. JACQUEMOT

16/02/2022
Leiter der Abteilung Homologation

1 / 4

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München

Für dieses Dokument wurde die Zulassungsbescheinigung Teil II (GN 277249) ausgegeben. Landratsamt München




Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 14 : Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Felge vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Wartungshinweis Ölservice

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2022	Letzte Zulassung	16.05.2022
Hersteller	RENAULT	Typ / Verkaufsbez.	Arkana TCe 140 EDC INTENS
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RJL00XUC304039
HSN / TSN	3333 / BNM	Schlüssel-Nr.	40443036
Km-Stand abgelesen	33852	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	103	Hubraum (ccm)	1332
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 7	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
2 links	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
rechts	215 / 55 R 18 95 H	Kumho / Ecsta HS51 FSL	S / O	7 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 28.07.2027			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Airbags: Fahrer- und Beifahrerairbag, Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, Außenspiegel in Wagenfarbe, Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsleuchte dritte, Dachhimmel in Grau, Digitales Tachodisplay 7-Zoll, ECO Mode zur Reichweitenoptimierung, Schaltpunktanzeige, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Fernlichtassistent, Getriebe: 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe EDC, Heckscheibenheizung, Innenrückspiegel, automatisch abblendend, Isofix-Kindersitzbefestigung auf den hinteren Außenplätzen, Keycard Handsfree, Klimaautomatik, Kopfstützen (2), Kopfstützen hinten auf allen Plätzen höhenverstellbar, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad in Leder, Licht- und Regensensor, MULTI-SENSE mit Ambientebeleuchtung, Navigation: EASY LINK mit 9,3-Zoll-Touchscreen-Navigationssystem mit Kartenmaterial für Europa, Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, Ottopartikelfilter, Paket: Safety-Paket, Parkbremse, elektronisch, Polster: Stoffpolsterung INTENS in Anthrazit, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallräder 18" "INTENS", bitonal, Räder: Mobilitätsset, 12-V-Kompressor und Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe stark getönt, Servolenkung, Sicherheitsgurte (3-Punkt) auf allen Plätzen der Rücksitzbank, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitzbank asymmetrisch umklappbar (1/3 zu 2/3) inkl. klappbarer Armlehne, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-Up-Spiegel, Spurhalteassistent, Tagfahrlicht, Tempopilot, adaptiv ACC, Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeitswarner, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, eCall-Notrufsystem

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
ADR00	Autobahn- und Stauassistent (0-160 km/h)
MET05	Kombiinstrument: 10,2-Zoll-TFT
	Lackierung: Metallic-Sonderlackierung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 16.04.2026 bei Kilometerstand 32.363
bis Wartung verbleiben:	28.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 15)
Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 14)
Felge hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 13)
Felge vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 16)