

BMW 5-serie Touring 520d High Executive  
2010 - 135 kW / 184 PK - Diesel - Automaat - INGERUILD

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Kenteken                 |                   |
| Chassisnummer            | WBAMX11000C302546 |
| Eerste registratie       | 16-09-2010        |
| APK geldig tot           | 23-01-2027        |
| BTW Voertuig             | Nee               |
| Bepaling uitvoering      | Waarschijnlijk    |
| Kilometerstand           | 361.329 km        |
| NAP check                | Geen oordeel      |
| Verwachte inleverdatum   | 31-07-2026        |
| Verwachte kilometerstand | 361.766 km        |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Import voertuig      | Ja  |
| Teruggaaf bij export | Ja  |
| Verhuisgoed          | Nee |
| Taxi                 |     |
| Bruto BPM / Rest BPM |     |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Motorinhoud        | 1.995            |
| Aantal cilinders   | 4                |
| Euroklasse         | Euro 5           |
| CO2 emissie (g/km) | 139              |
| Type voertuig      | Personenvoertuig |
| Aandrijving        | Achterwiel       |

Opties & accessoires 14

|                     |              |                |                 |                 |                   |
|---------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Achteruitrijcamera  | Airco        | Cruise control | Head-Up Display | Klimaatregeling | Lederen bekleding |
| Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie      | Panoramadak     | Parkeersensoren | Schuif / open dak |
| Stoelverwarming     | Xenon        |                |                 |                 |                   |

Aanwezig bij voertuig 5

|                      |                  |              |                  |                                   |
|----------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|
| Volledig onderhouden | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel |
|----------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------------------|

Voertuig service details

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Laatste onderhoudsbeurt             | -                |
| Distributieriem / ketting vervangen | -                |
| Type band                           | Zomerbanden      |
| Profiel diepte linksvoor            | 3 - 5 mm (Matig) |
| Profiel diepte linksachter          | 3 - 5 mm (Matig) |
| Profiel diepte rechtsvoor           | > 5 mm (Goed)    |
| Profiel diepte rechtsachter         | < 3 mm (Slecht)  |
| Merk band                           | -                |
| Velgen                              | -                |
| Band breedte                        | -                |
| Band hoogte                         | -                |



|                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Bouwjaar    |  Vermogen       |  Brandstof    |
| 2010                                                                                          | 135 kW / 184 PK                                                                                    | Diesel                                                                                           |
|  Transmissie |  Kilometerstand |  BTW Voertuig |
| Automaat                                                                                      | 361.329 km                                                                                         | Nee                                                                                              |

Voertuig gegevens

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Type voertuig                    | Personenvoertuig |
| Aantal deuren                    | 5                |
| Carrosserie                      | Stationwagen     |
| Kleur                            | Grijs            |
| Aandrijving                      | Achterwiel       |
| Bijtellingspercentage            | -                |
| Bijtellingspercentage geldig tot | -                |

## Schades (10)

### Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


### Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen



### Schade exterieur - Dak

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


### Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

### Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

---

**Schade exterieur - Portier linksvoor**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade exterieur - Rechtsachter**

**Soort schade**

Anders

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter**

**Soort schade**

Velgschade

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Geen

---

**Technische schade - Technisch**

**Soort schade**

Motormanagement

**Oplossing**

-



**Omschrijving**

Lampje brandt, auto rijdt en schakelt verder zoals het hoort

|                            |                  |                                                   |
|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| Exterieur opmerking        | 8 gemelde schade | Normale gebruikssporen                            |
| Banden en velgen opmerking | 1 gemelde schade | Beetje velgschade Lv 4.7 La 3.2 Ra 2.6 Rv 5.1     |
| Interieur opmerking        | 0 gemelde schade | -                                                 |
| Technisch opmerking        | 1 gemelde schade | Zie bijlage voor document met onderhoudsfacturen. |
| Externe opmerking          |                  |                                                   |

RDW geschiedenis

| Datum      | Informatie                              | Type eigenaar |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 16-09-2010 | Eerste toelating                        |               |
| 23-01-2015 | Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> | Particulier   |
| 13-07-2018 |                                         | Autobedrijf   |
| 15-10-2018 |                                         | Autobedrijf   |
| 18-09-2019 |                                         | Autobedrijf   |
| 18-09-2019 |                                         | Particulier   |
| 22-07-2026 | Laatste tenaamstelling                  | Autobedrijf   |
| 23-01-2027 | APK vervaldatum                         |               |

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

|                                                   |                                              |                                     |                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| airco automatisch                                 | alarm klasse 3                               | Anti Blokkeer Systeem               | audio-navigatie full map     |
| bandenspanningscontrolesysteem                    | bestuurdersairbag                            | bi-xenon koplampen                  | Bluetooth                    |
| buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | centrale vergrendeling met afstandsbediening | cruise control                      |                              |
| dimlichten automatisch                            | elektrische ramen voor en achter             | Elektronisch Stabiliteits Programma |                              |
| elektronische remkrachtverdeling                  | hoofd airbag(s) achter                       | koplampreiniging                    | lederen bekleding            |
| lichtmetalen velgen 17"                           | luchtvering en automatische niveauregeling   | mistlampen voor                     | parkeersensor voor en achter |
| passagiersairbag                                  | regensensor                                  | stuur multifunctioneel              | stuurbekrachtiging           |
| zij airbag(s) voor                                | voorstoele verwarmd                          |                                     |                              |

### Extra foto's

