



Audi Q3 (UKL): 2ASZ409

Vinnumber:	WAUZZZF33M1157778	Versionname:	Q3 Sportback S-Line 45 1.4TFSi-e 245pk/cv 5p S-Tronic
First Registrationdate:	6/07/2021	Fiscalpower:	
Expertise Mileage:	151354	Power Kw:	110
Bodytype:		Type of rims (mounted)	Aluminium
Gearbox:	Automatic		
Transmission:			
Fueltype:	Hybrid Petrol		
Maintenance	NOT OK		
Maintenance	min 1300 km		
Battery functioning	Yes		
Type of rims (mounted)	Aluminium		
Certificate of Conformity	Yes		
Category	Passenger Car		
Registration Certificate Car (BE)	Yes		

Options

Number of keys total	2	Luggage cover	
GPS		Type of Tow bar	Tow bar collapsible
Type of Maintenance book	Digital maintenance		
Type of GPS storage	HD		

Tyres

	235/55/18/104 V			
Summer tyres:	Fr.L.	Pirelli: 5 mm	Fr.R.	Pirelli: 5 mm
	Re.L.	Pirelli: 5 mm	Re.R.	Pirelli: 5 mm
Tyre profile depth FL				5.0
Tyre profile depth FR				5.0
Tyre profile depth RL				5.0
Tyre profile depth RR				5.0
Tyre size FL				235/55 R 18 104 V
Tyre size FR				235/55 R 18 104 V
Tyre size RL				235/55 R 18 104 V
Tyre size RR				235/55 R 18 104 V
Tyre type FL				Summer
Tyre type FR				Summer
Tyre type RL				Summer
Tyre type RR				Summer
Tyre make FL				264
Tyre make FR				264
Tyre make RL				264
Tyre make RR				264

Assistance equipment

Repair kit	Yes	Compressor	Yes
Number of charging cables (normal)	0		
Number of charging cables (rapid charge)	0		

Service, Maintenance, Check



Bumper moulding F, Scratch(es), Acceptable



Bumper F, Dent(s) and scratch(es), Repair and paint (complete)



Headlight R, Scratch(es), Replace



Bumper grille, Broken, Replace



Door FL, Dent(s) and scratch(es), Acceptable



Door RL, Scratch(es), Acceptable



Charging cable (normal), Missing, Check



Charging cable (fast), Missing, Check



Luggage compartment cover, Broken, Replace



Bumper R, Scratch(es), Acceptable



Door RR, Dent(s), Acceptable



Wing trim FR, Scratch(es), Spot repair



Roof, Dent(s), Acceptable



Kenteken	2ASZ409
Merk Model	Audi Q3 Sportback S-Line 45 1.4TFSi-e 245pk/cv 5p S-Tronic
Brandstofsoort	Benzine
Datum deel1	7/6/21

Datum reparatie	Kilometerstand	Reparatie omschrijving	Bewerking
4/30/25	120,027	batterij	Vervangen
4/30/25	120,027	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
4/30/25	120,027	klein materiaal	
4/30/25	120,027	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/30/25	120,027	luchtfILTER interieur	Vervangen
4/30/25	120,027	remschijven en blokken achter	Vervangen
4/30/25	120,027	remvloeistof	Vervangen
4/30/25	120,027	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
4/30/25	120,027	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
4/30/25	120,027	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
8/31/23	85,766	batterij	Vervangen
8/31/23	85,766	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
8/31/23	85,766	klein materiaal	Uitvoeren
8/31/23	85,766	luchtfILTER	Vervangen
8/31/23	85,766	remvloeistof	Vervangen
2/3/23	64,379	bougie	Vervangen
2/3/23	64,379	Inspectie met olie vervanging (vast in	Uitvoeren
2/3/23	64,379	klein materiaal	
2/3/23	64,379	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
2/3/23	64,379	luchtfILTER interieur	Vervangen
2/3/23	64,379	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden
2/3/23	64,379	versnellingsbakolie	Bijvullen/-laden
4/6/22	29,417	klein materiaal	Uitvoeren
4/6/22	29,417	koelwatervloeistof	Bijvullen/-laden
4/6/22	29,417	Onderhoudsbeurt met oliewissel (variab	Uitvoeren
4/6/22	29,417	ruitenswisserrubber achter	Vervangen
4/6/22	29,417	ruitenswisserrubber vooraan	Vervangen
4/6/22	29,417	ruitenswisservloeistof	Bijvullen/-laden