

BMW

BMW 2 GRAN TOURER (F46)(09.2014->12.2022) 218 D XDRIVE M SPORT MOTOR 2,0 LTR. - 110 KW 16V TURBODIESEL 5-TÜRIG

VIN: WBA6X11030EC95611



Beschreibung

	Zulassungsdatum	Laufleistung
	16/03/2018	135965 km
Farbe	Jahr	Polster
ALPINWEISS III	2018	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
Van	PKW	1995
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Automatisch	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Max. Leistung	
8	110 KW	

Zusätzliche Kosten

Zusatzkosten total: 286,43 EUR

Name	Zusatzkosten netto
Lackvorbereitung Kunststoff	286,43 EUR

Zusatzkosten total: 286,43 EUR

Mechanisch


Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur	Nettokosten
---	---------	--------	-----------	-------------

001	Serviceheft / -	Fehlt	Ersetzen	0,00 EUR
002	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel	-
 				
003	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Akzeptabel	-
   				
004	Felge / Hinten Rechts	Kratzer	Akzeptabel	-
 				
005	Felge / Hinten Links	Kratzer	Akzeptabel	-
 				
006	Stoßfänger / Hinten	Abgewetzt	Lackieren	500,60 EUR
  				
007	Tür / Vorne Links	Steinschlag	Akzeptabel	-
 				
008	Kühlergrill / -	Verschlissen	Akzeptabel	-



009	Motorhaube / -	Steinschlag	Akzeptabel	-
-----	----------------	-------------	------------	---



010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel	-
-----	-----------------------	-------------	------------	---



011	Scheinwerfer / Vorne Rechts	Steinschlag	Akzeptabel	-
-----	-----------------------------	-------------	------------	---



012	Scheinwerfer / Vorne Links	Steinschlag	Akzeptabel	-
-----	----------------------------	-------------	------------	---



Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Sommer	5 mm
Hinten Links	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Sommer	4.5 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	205 / 55 / 17 / Sommer	4.5 mm

Kommentar

Am Fahrzeug sind alters-, laufeleistungs- und nutzungsbedingte Gebrauchsspuren vorhanden. Diese äußern sich insbesondere in Form von Steinschlägen, kleineren Lackschäden sowie leichten Kratzern und Dellen. Im Innenraum sind übliche, dem Fahrzeugalter und der Nutzung entsprechende Gebrauchsspuren erkennbar.

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Vin



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Ersatzschlüssel



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Felge / Hinten Links / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt




Stoßfänger / Hinten / Abgewetzt



Tür / Vorne Links / Steinschlag



Tür / Vorne Links / Steinschlag




Kühlergrill / - / Verschlossen



Kühlergrill / - / Verschlissen




Kühlergrill / - / Verschlissen



Kühlergrill / - / Verschlissen



Kühlergrill / - / Verschlissen



Steinschlag




Motorhaube / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Steinschlag



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Steinschlag



Scheinwerfer / Vorne Links / Steinschlag



Scheinwerfer / Vorne Links / Steinschlag