

Peugeot e-208 EV Active Pack 50 kWh
2022 - 100 kW / 136 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VR3UHZKXZNT047915
Eerste registratie	21-07-2022
APK geldig tot	21-07-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	61.652 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	03-08-2026
Definitieve kilometerstand	61.652 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2022	100 kW / 136 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	61.652 km	Ja

Opties & accessoires 6

Cruise control	Klimaatregeling	Lichtmetalen velgen	Metallic lak	Navigatie	Parkeersensoren
----------------	-----------------	---------------------	--------------	-----------	-----------------

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)

Merk band	Michelin
Velgen	16
Band breedte	195 mm
Band hoogte	55 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Geel
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	16 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-08-2027

Schades (6)

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier linksvoor


Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenstag

Oplossing

-



Omschrijving

steenslag - voorzijde


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksvoor


Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging < 10 cm - bumper voor

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

vervuild - bekleding

Exterieur opmerking 3 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 2 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
11-07-2022	Registratie datum goedkeuring	Importeur
21-07-2022	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
21-07-2026	APK vervaldatum	
24-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- Apple Carplay/Android Auto
- armsteun voor
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- buitenspiegels verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- connected services
- cruise control
- DAB
- dimlichten automatisch
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless start
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lichtmetalen velgen 16"
- multimedia-voorbereiding
- oplaadmogelijkheid
- parkeersensor achter
- passagiersairbag
- radio
- regensensor
- rijstrooksensor met correctie
- stuur leder
- stuur multifunctioneel
- stuurbekrachtiging
- verkeersbord detectie
- vermoeidheids herkenning
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

