

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002498378        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 11.06.2026 13:15  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10827695          |
| <b>FIN:</b>           | VSSZZZ5FZN6511999 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen         |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | SUV                        |
| <b>Hersteller:</b>                  | Seat                       |
| <b>Modell:</b>                      | Leon                       |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / AMM                 |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 07.06.2022                 |
| <b>Laufleistung:</b>                | 142.982 km                 |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                  |
| <b>Farbe:</b>                       | "Nevada" Weiss             |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | "Nevada" Weiss             |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Allrad                     |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                     |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                  |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)            |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                            |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                            |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                            |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                            |
| <b>Radstand:</b>                    |                            |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                          |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                          |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                     |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                          |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                          |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang           |
| <b>Polsterart:</b>                  | Leder                      |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Mittelgrau/Schwarz/Lavarot |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                          |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 06.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 422 Tag(e)    |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                  |                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber                                                           | Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei                         |
| 19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/7, bearbeitet, in "Cosmo"-Grau, mit Dekoreinlagen                           | Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon            |
| 2 Leseleuchten vorn, 2 hinten                                                                                    | Convenience-Paket                                                   |
| 4 Türen                                                                                                          | Dachreling, blank                                                   |
| 4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                              | Dämpfung hinten                                                     |
| 4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C, TDI | Dämpfung vorn                                                       |
| 7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A                                                                              | Datenträger für EU, integriert                                      |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe               |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                   | Digitaler Radioempfang                                              |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                             | Doppelton-Signalhorn                                                |
| Abwicklung Serie                                                                                                 | Drehstromgenerator 180 A                                            |
| Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung                                              | Drei.-Automatikgurte vorn                                           |
| Allradantrieb                                                                                                    | Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                    |
| Ambientelicht Ausführung 2                                                                                       | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                      |
| Angehobener Ladeboden hinten                                                                                     | Drive Profile: adaptive Fahrwerksregelung DCC                       |
| Anhängervorrichtung                                                                                              | Dynamiklenkung                                                      |
| Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar                                               | Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung          |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                            | ECO-Funktion                                                        |
| Armaturentafel Standard                                                                                          | Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -      |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                              | Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)                 |
| Außen-Sound Standard                                                                                             | Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion             |
| Außenspiegel links, konvex                                                                                       | Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)                        |
| Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar                                          | Embleme                                                             |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                                                      | Entriegelung Hintersitz Standard                                    |
| Außenspiegelgehäuse lackiert                                                                                     | Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)                  |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                              | Fahrprofilwahl und hydr. Dämpferregelung                            |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                                             | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                            | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-                               |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                | Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose           |
| BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie                           | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch |
| Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend                                                                      | Fernlichtassistent                                                  |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                       | Fertigungsablauf Standard                                           |
| Betriebsspannung 12 V                                                                                            | Feststellbremse                                                     |
| Bordliteratur in Deutsch                                                                                         | Formteilhimmel ungeteilt                                            |
| Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                      | Frei konfigurierbares Kombiinstrument                               |
| Bremsbelagverschleißkontrolle                                                                                    | Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter                            |
| Chrom-Exterieurpaket                                                                                             | Front Assist inkl. City ANB für ACC high                            |
| Chrom-Paket                                                                                                      | FULL LINK für Navigationssystem                                     |
|                                                                                                                  | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend               |
|                                                                                                                  | Fußhebelwerk                                                        |

|                                                                                        |                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Gepäckraumabdeckung, klappbar                                                          | Mittelarmlehne vorn                                               |
| Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel                            | Modul Boden hinten Ausführung 7                                   |
| Gepäcktaschen an Rückenlehnen                                                          | MPV                                                               |
| Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                            | Müdigkeitserkennung                                               |
| Grossdach-System                                                                       | Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry                    |
| Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt                                                 | Navigationsgerät-High                                             |
| Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung                                  | Navigationssystem "+"                                             |
| Heckspoiler                                                                            | Nebelscheinwerfer                                                 |
| Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten                                                | Nebelschlussleuchte                                               |
| Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H                                                   | Netztrennwand                                                     |
| Kältemittel R1234yf                                                                    | Netztrennwand                                                     |
| Kategorie 0                                                                            | Nicht Heissland                                                   |
| Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                               | Nichtraucherausführung                                            |
| Keine Aktionsausführung                                                                | Ohne Ablageschale am Dachhimmel                                   |
| Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX                                     | Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR                                   |
| Klappbare Haltegriffe, mehrteilig                                                      | Ohne alternativ-Antriebssystem                                    |
| Klimakomfortscheibe                                                                    | Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen                                |
| Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)                                           | Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                |
| Komfortsitze vorn                                                                      | Ohne Elektromotor ( Hybrid )                                      |
| Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung                                          | Ohne Feuerlöscher                                                 |
| Kopfstützen hinten (3 Stück)                                                           | Ohne Fußmatten                                                    |
| Kopfstützen vorn                                                                       | Ohne Handbremshebelgriff                                          |
| Kraftstoffsystem Diesel                                                                | Ohne Individualeinbau                                             |
| Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                     | Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne                                |
| LED- Hauptscheinwerfer mit Linse                                                       | Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung                                |
| Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic                                    | Ohne Ladedose                                                     |
| Ledersitze in Schwarz                                                                  | Ohne Ladekabel                                                    |
| LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert                                       | Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze                           |
| Leichtmetallräder 8J x 19                                                              | Ohne Scheinwerferreinigungsanlage                                 |
| Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne                      | Ohne Schubladen unter den Vordersitzen                            |
| Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)              | Ohne Sonderspezifikationen                                        |
| Linkslenker                                                                            | Ohne Steckdose                                                    |
| Luftfilter für staubreiche Länder                                                      | Ohne Tilgergewicht Lenkrad                                        |
| Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche                            | Ohne Überführungsausrüstung                                       |
| Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet                                                     | Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck                            |
| Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial | Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät                                |
| Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)                                | Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung                                  |
| Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)                     | Ohne Waschwasser-Standanzeige                                     |
| Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras                              | Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz                                  |
| Mit Multifunktionskamera                                                               | Ohne zus. Warnleuchten                                            |
| Mit Verkehrszeichenerkennung                                                           | Ohne zusätzliche Bereifung                                        |
|                                                                                        | Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |

|                                                                                     |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Optionsinfotainment (MIB3)                                                          | Standard-Klimazonen                                                            |
| Panorama-Ausstelldach, elektrisch                                                   | Standheizung mit Funkfernbedienung                                             |
| Parklenkassistent                                                                   | Standheizung mit Funkfernbedienung                                             |
| Parklenkassistent (Servolenkung)                                                    | Start/Stop-Anlage mit Rekuperation                                             |
| Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)                                     | Stoßfänger Sport                                                               |
| Preisnachlass-Paket                                                                 | Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell |
| Privater Notruf                                                                     | Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz                                           |
| Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)                            | Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen         |
| Radstand                                                                            | Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder                    |
| Rechtsverkehr                                                                       | Typprüfland Deutschland                                                        |
| Regionscode " ECE " für Radio                                                       | Typzeichen und Firmenemblem                                                    |
| Reifen 245/40 R19 94W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2                 | Umgebungskamera (inkl. Rückfahrkamera)                                         |
| Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke                                              | Variante Grundausstattung                                                      |
| Reifendruckkontrolle                                                                | Vier-Lenkerachse                                                               |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne                   | Wartungsintervallverlängerung                                                  |
| Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)                            | Wegfahrsperre elektronisch                                                     |
| Schalthebelknopf/-Griff in Leder                                                    | Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung                         |
| Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt | Zierleisten blank                                                              |
| Scheibenbremsen hinten                                                              | Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller                |
| Scheibenbremsen vorn                                                                | Zusätzliche Außengeräuschkämpfung                                              |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                            |                                                                                |
| Schriftzugsatz in Grundausführung                                                   |                                                                                |
| SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet                                               |                                                                                |
| SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment    |                                                                                |
| -SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale                                          |                                                                                |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag                                                   |                                                                                |
| Serienkraftstoff-Erstbefüllung                                                      |                                                                                |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                                   |                                                                                |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar                                      |                                                                                |
| Sitzbezüge in Leder                                                                 |                                                                                |
| Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar       |                                                                                |
| Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar                                       |                                                                                |
| Sonderpreis                                                                         |                                                                                |
| Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2                                    |                                                                                |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                              |                                                                                |
| Sport-Ausstattung                                                                   |                                                                                |
| Sprachsteuerung                                                                     |                                                                                |
| Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent                          |                                                                                |
| Spurwechselassistent                                                                |                                                                                |
| Stabilisator hinten                                                                 |                                                                                |
| Stabilisator vorn                                                                   |                                                                                |

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Hankook    | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 19 98 Y | 5,0 mm      |
| Hankook    | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 19 98 Y | 5,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 19 98 Y | 6,0 mm      |
| Hankook    | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 245/40 R 19 98 Y | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung                       |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1  | Alufelge glanzgedreht vorne links   | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen<br>Sicherheitsrelevanter Schaden |
| 2  | Stoßfängerspoiler vorne             | Deformiert                                  | Ersetzen                                  |
| 3  | Türzierleiste vorne links           | Kratzer                                     | Ersetzen                                  |
| 4  | Alufelge glanzgedreht vorne rechts  | Kratzer                                     | Optische Wertminderung                    |
| 5  | Alufelge glanzgedreht hinten rechts | Kratzer                                     | Optische Wertminderung                    |
| 6  | Kotflügelzierleiste vorne links     | Kratzer                                     | Ersetzen                                  |
| 7  | Unterböden Mitte                    | Gebrochen                                   | Ersetzen                                  |
| 8  | Diffusor                            | Kratzer                                     | Spotrepair                                |
| 9  | Stoßfänger vorne links              | Kratzer                                     | Smart Repair                              |
| 10 | Außenspiegel Gehäuse links          | Kratzer                                     | Smart Repair                              |
| 11 | Reifen hinten rechts                | Riss                                        | Ersetzen                                  |
| 12 | Einstiegsschweller hinten rechts    | Delle(n)                                    | Kaltdrücken                               |
| 13 | Tür vorne links                     | Kratzer                                     | Auslegen + Polieren                       |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                    | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung        |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Türverkleidung vorne links | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Sitzbezug vorne links      | Riss                                        | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Windschutzscheibe          | Steinschlag                                 | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Motorhaube                 | Kratzer                                     | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 5  | Stoßfänger hinten          | Kratzer                                     | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZZ5FZN6511999

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen  
 Sicherheitsrelevanter Schaden

Kommentar

mechanisch bearbeitet nicht zulässig



2 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen





3 - Türzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 5 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 6 - Kotflügelzierleiste vorne links - Kratzer - Ersetzen



## 7 - Unterböden Mitte - Gebrochen - Ersetzen



## 8 - Diffusor - Kratzer - Spotrepair



## 9 - Stoßfänger vorne links - Kratzer - Smart Repair



## 10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair



## 11 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



## 12 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



## 13 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren



## GEBRAUCHSSPUREN


### 1 - Türverkleidung vorne links - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Sitzbezug vorne links - Riss - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

