

Audi

AUDIA3 SPORTBACK (8YA)(03.2020->) 35 TFSI ADVANCED MILD-HYBRID 110 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 110 KW 16V TFSI ACT) 4-TÜRIG

VIN: WAUZZZGY9RA036688



Beschreibung

	Zulassungsdatum 07/11/2023	Laufleistung 101498 km
Farbe Mythossschwarz Metallic	Jahr 2020	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	CO2 141	Hubraum 1498
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 110 KW

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
002	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Delle	Akzeptabel
003	Kotflügel / Hinten Links	Schlecht Repariert	Reparieren
			
004	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
005	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
006	Kühlergrill / -	Gebrochen	Ersetzen



007 Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne

Gebrochen

Ersetzen



008 Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Lackieren



009 Felge / Vorne Rechts
Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 17 " / Oberfläche :
Lackiert

Kratzer

Ersetzen



010 Kotflügel / Vorne Rechts

Kratzer

Lackieren



011 Tür / Vorne Rechts

Delle

Smart Repair



012 Dach / -

Delle

Akzeptabel

013 Kotflügel / Hinten Rechts

Kratzer

Akzeptabel

014 Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



015	Dachreling / Rechts	Kratzer	Akzeptabel
-----	---------------------	---------	------------

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☐ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	3 mm
Vorne Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	3 mm
Hinten Links	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	4 mm
Hinten Rechts	PIRELLI	205 / 50 / 17 / Winter	4 mm

Kommentar

Tür VL, Tür HL, Kotflügel HL und Dachholm links nachlackiert. Frontschaden, verdeckter Schaden möglich.

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation



Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden




Reparierter Vorschaden



Reparierter Vorschaden



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert




Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kotflügel / Hinten Links / Schlecht Repariert



Kühlergrill / - / Gebrochen



Kühlergrill / - / Gebrochen




Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Pralldämpfer Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer




Kotflügel / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle