

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKUHZKXZ P4278197	Erstzulassung	01.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	20 812 km
Modell	CORSA 100 KW	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdat

Lagerplatz




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Hutablage	✓
Bedienungsanleitung Radio	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel









Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Ladekabel Starkstrom-Steckdose	✓
Tasche für das Ladekabel	✓
Bordmappe komplett	✗
Inspektion	✗


Reifen




Außenschäden

1 	Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	48,49€
	Position	Vorne Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	65,02€
	Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
	Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			Pauschale	-		

3		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	48,49€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	65,02€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ●							
4		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	48,49€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	41,22€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ●							
5		Bauteil	Radkappe 16"	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	48,49€
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	28,00€	Nettokosten	65,02€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ●							
6		Bauteil	Stahlfelge 16"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	99,94€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	70,00€	Nettokosten	144,45€
		Beschreibung	Deformiert	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
7		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
8		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
9		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							
10		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
● ● ● ● ●							

11		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	68,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	80,00€		

Innenschäden

12		Bauteil	Bordmappe komplett	Reparaturzeit	-	Teilekosten	20,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	17,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

2		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	insp 1&2 fällig	- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

13		Bauteil	2. Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	200,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	170,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten	
Gesamt netto	805,73€