



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	7/23/2026
		KM-stand	140143
Chassis	WBA7K310607M85029	Fuel type	
Merk / Model	BMW SERIE 1		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties


Navigatiesysteem	☒
------------------	-------------------------------------

Schade Taxatie

Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spotrepair



Wiel LV - Band LV - Versleten - Vervangen



Voorruit - Voorruit - Glasschade - Vervangen



Spiegel L - Richtingaanwijzer L - Kras - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespoten - Kras - Spuiten




Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



INT Vooraan / Midden - Console - Kras - Vervangen



Deur LA - Deur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Zetels - Cover Bekleding rug LV - Kras - Structuur



Licht LA - Licht LA - Kras - Polijsten



Koffer - Afdichtingsrubber koffer - Scheur - Vervangen



Deur RA - Deur RA - Deuk - PDR



Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Spiegel R - Richtingaanwijzer R - Kras - Vervangen



Spiegel R - Base R - Kras - Spuiten



Wiel RV - Band RV - Versleten - Vervangen



Links voor

Profiel	1
Type	All season
Run flat	

Links achter

Profiel	4
Type	All season
Run flat	

Rechts voor

Profiel	1
Type	All season
Run flat	

Rechts achter

Profiel	4
Type	All season
Run flat	