BMW

1.5 XDRIVE25E PHEV 162KW)

VIN: WBA71AB0705U66684



Description

N° d'immatriculation 2BKB765	**Date de 1ère immatriculation** 15/12/2021	**Odomètre** 96442 km
Couleur MINERALGRAU METALLIC	**Année modèle** 2020	**Capitonnage** -
Nombre de portes 5	**Nombre de sièges** 5	**Generation** -
Cylindrée 1499	**Type de boîte** Automatique	**Motorisation** Hybride Rechargeable
Nombre de vitesses 6	**Puissance** 162 KW	

Equipements véhicule

Jantes alliage	Climatisation automatique	Allumage automatique des feux
Système de navigation	Régulateur de vitesse	Radar de proximité arrière
Radar de proximité avant	Toit ouvrant	

Voyants de tableau de bord allumés

Voyant maintenance

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection PARC HÖDLMAYR TONGEREN	**Date de l'inspection** 27/10/2026	**Date de validation de l'inspection** 28/10/2026


Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-brise / - Caméra : Oui / Capteur de pluie : Oui	Eclat	Echange
	  		
002	Voyant maintenance	Manquant	A réaliser
			
003	Intérieur complet / -	Tâché	Nettoyage
	 		
004	Porte / Avant Gauche	Rayure	Acceptable
			
005	Extension de pare-chocs / Arrière Peint : Non	Enfoncement	Echange
	  		
006	Jante / Arrière Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation
	 		
007	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



008	Jante / Avant Droit Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation





Éléments amovibles

- [x] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [x] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [x] Certificat de Conformité
- [x] Certificat Immatriculation
- [x] Certificat Immatriculation volet propriétaire
- [x] Clé carte
- [x] Double de clé
- [x] Manuel d'utilisation
- [x] Plage arrière
- [x] Porte documents

Pneus principaux

Avant Gauche	PIRELLI	225/50/18 Été	7 mm
Avant Droit	PIRELLI	225/50/18 Été	7 mm
Arrière Gauche	PIRELLI	225/50/18 Été	7 mm
Arrière Droit	PIRELLI	225/50/18 Été	7 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Arrière gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Compartiment passager arrière


Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant


Avant droit


Odomètre


Navigation


Cable



Vin

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.




Autre




Autre



Autre



Autre



Autre



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Pare-brise / - / Eclat



Voyant maintenance / Manquant



Intérieur complet / - / Tâché



Intérieur complet / - / Tâché



Porte / Avant Gauche / Rayure



Extension de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Extension de pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Extension de pare-chocs / Arrière / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.