



Peugeot 3008-2016

N° Chassis:	VF3MRHNSULS254418	Version:	PEUGEOT 3008 / 2016 / 5P / SUV Puretech 130 S&S EAT8 ACTIVE BUSINESS
1ière MEC:	20/11/2020	CV fiscaux:	
Kilométrage inspection:	53264	Puissance KW:	
Type carrosserie:	SUV	Couleur carrosserie	Gris
Boîte:	Automatique	Nature de peinture	Metallisé
Transmission:	Avant	Couleur intérieur	Noir
Carburant:	Diesel	Type de jantes (montées)	Aluminium
Moteur fonctionnant	Oui	Couleur tableau de bord	Noir
Batterie fonctionnante	Oui		
Véhicule roulant	Oui		
Nbre portes	5		
Nbre sièges	5		
Nombre appuis-têtes	5		
Type de jantes (montées)	Aluminium		
Catégorie	Vehicule particulier		

Options

Nbre clés total	1	Cache bagages	
Nbre clés télécommandes	1	Revêtement de siège	Tissu / Autre
Type de climatisation	Clim. automatique		

Pneu

215/65/17/103 V			
Pneus d'été:	AVG	Michelin: 55%	AVD Michelin: 30%
	ARG	Michelin: 25%	ARD Michelin: 30%
Profondeur de pneu AVG	4.5		
Profondeur de pneu AVD	6.1		
Profondeur de pneu ARG	6.6		
Profondeur de pneu ARD	6.3		
Taille de pneu AVG	215/65 R 17 103 V		
Taille de pneu AVD	215/65 R 17 103 V		
Taille de pneu ARG	215/65 R 17 103 V		
Taille de pneu ARD	215/65 R 17 103 V		
Type de pneu AVG	été		
Type de pneu AVD	été		
Type de pneu ARG	été		
Type de pneu ARD	été		
Marque de pneu AVG	261		
Marque de pneu AVD	261		
Marque de pneu ARG	261		
Marque de pneu ARD	261		

Matériel de secours

Roue de secours	Oui	Cric	Oui
		Runflat	Non

Voyant défaut, Allumé, P - Contrôler



Revêtement assise AR, Tache, Nettoyer



Ciel de toit, Tache, Nettoyer



Porte AVG, Bosse(s), PDR - Débosselage ss peinture



Répétiteur G, Griffe(s), Acceptable



Porte ARD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Porte AVD, Bosse(s), LI - Réparer et peindre (complet)



Coffre / hayon, Eclat(s), Peindre

