

DEKRA Automobil GmbH
Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Standort Hohenschönhausen
Ferdinand-Schultze-Str. 65
13055 Berlin
Telefon 030 / 9860983-0
Fax 030 / 9860983-111
E-Mail dekra-berlin@dekra.com



Ansprechpartner:
Dustin Richter
Tel. direkt 030 986098-0
Tel. mobil 015222881949

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

B DJ155E

FIN

TMAJE812DNJ028554

Vertragsnummer	26875172
Auftragsnummer	ELSRM004952
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	03.07.2026, elektronisch
Besichtigung	09.07.2026 um 11:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 09.07.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.844,54 EUR	17.665,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	17.268,91 EUR	20.550,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 03.07.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 09.07.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 09.07.2026 um 11:15 Uhr durch Herrn Dustin Richter bei DEKRA Automobil GmbH Standort Hohenschönhausen, Ferdinand-Schultze-Str. 65, 13055 Berlin, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 89 µm bis 201 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Drago MARKANOVIC, Kiefheider Weg 43 G, 13503 Berlin
Kennzeichen	B DJ155E
Tag der Erstzulassung	30.06.2021
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	30.06.2021

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	07 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)
Aufbauart	Kombi
HSN / TSN	1349 / AGH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ028554
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Grau
Lackierung	YG1
Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Motorart / Zylinderanzahl	Hybridantrieb / 4
Leistung / Hubraum	132 kW / 1598 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	117.635

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.06.2031			

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

8 Lautsprecher, Ablage tasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionenwarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenten-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Familien-Paket, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe Verbundglas, Funktions-Paket, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe Automatik - (6-Stufen), Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, LED-Grilldesign-Paket, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad

heizbar, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Motor 1,6 Ltr. - 132 kW (System: 195 kW) T-GDI Hybrid, Motorhaubenisolierung, Navigations-Paket, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch (EPB), Plug-in Hybrid, Prime-Paket, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitz-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Leder, Smart-Key, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Sound-System KRELL, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung Akustikglas, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wireless SmartLink (Apple CarPlay), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket Plus, Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS), Individuallackierung Dach, Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 10.12.2025 bei Kilometerstand 105.063.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Stoßfänger hinten Unterteil, zerkratzt, lackieren;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Dach, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur; Heckscheibe, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur; Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür vorne links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren




Bild 2 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 3 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 4 : Diagonal von vorne



Bild 5 : Diagonal von hinten



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **B DJ155E** **FIN** **TMAJE812DNJ028554**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	30.06.2021	Letzte Zulassung	30.06.2021
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Tucson (NX)(12.2020->) / Tucson 1.6 T-GDI Prime Plug-In Hybrid 4WD (E6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAJE812DNJ028554	HSN / TSN	1349 / AGH
DAT Europa-Code®	013450752220001	DAT Marktindex	DE001 6170
Km-Stand abgelesen	117635	Nächste HU §29 StVZO	07 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Gänge	Automatik / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Grau / YG1
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Bewertung zum Stichtag 09.07.2026 (Besichtigung 09.07.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		49.600,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		3.168,02 EUR
Listenneupreis gesamt		52.768,02 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		22.817,06 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 74000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 117635 / 43635		
Laufleistungskorrektur	-	3.162,45 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	68,20 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		19.722,81 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	899,23 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		20.622,04 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+	37,03 EUR
Zwischensumme I		20.659,07 EUR
Zwischensumme II		20.659,07 EUR
Reparaturkosten (mit 17,39 EUR MwSt.)	-	108,94 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.281,11 EUR MwSt.)	20.550,00 EUR	20.550,13 EUR
Handelsspanne (mit 460,82 EUR MwSt.)	2.885,00 EUR	2.886,22 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.820,29 EUR MwSt.)	17.665,00 EUR	17.663,91 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	%	VK
4313	Assistenz-Paket Plus	979,37*			389,39
42300	Fahrwerksdämpfung elektronisch geregelt (ASD / ECS)	979,37*			389,39
11480	Individuallackierung Dach	600,00*			59,76
11609	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung	609,28*			60,69
Summe Sonderausstattung		3.168,02			899,23 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Stoßfänger hinten Unterteil, zerkratzt, lackieren	274	39.76	-108,94	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	274			-108,94 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
Dach, mehrfach eingedellt, Gebrauchsspur
Heckscheibe, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten links, mehrfach eingedellt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Der Sachverständige
Dustin Richter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.