



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000950069-DE968**	**Amtl. Kennzeichen :**	**RE-CE 1977**
Referenznummer:	**31271083**		

Fahrzeugdaten

Hyundai Santa Fe (TM)(10.2020->) Signature 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KMHS581HHPU480751**	Laufleistung abgelesen:	**144627 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**08.09.2023 / 2023**	Besichtigungsdatum/-ort:	**09.10.2026 45659 Recklinghausen**
Fahrzeugart:	**SUV**	Aufbauart:	**Kombilimousine**
Kraftstoff:	**Diesel**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**2151 ccm / 142 kW (193 PS)**
Antriebsart:	**Allrad**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**09.2026 / 09.2026**
Polster Art:	**Leder**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**-**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**- / -**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Aluminium original**
2. Achse - links / Zust.		**/// 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - links / Zust.		**/// 6 mm**
1. Achse - rechts / Zust.		**/// 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	**Nicht möglich** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Lichtanlage:**	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	**Sitzheizung:**	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden

Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Hu	Fällig	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	RE -CE 1977	Fahrgestell-Nummer:	KMHS581HHPU480751
Vertrags-Nummer:	68597083	Erstzulassung:	08.09.2023
Internes KZ:	15078035	Kilometer-Stand:	144627

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WDDCT Sports Utility Vehicle 5-türig 2151ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automa

Lackierung: White Cream Mineraleffekt | Polsterung: Nappaleder Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**49.243,70**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Mineraleffekt-Lackierung	579,83
Nappaleder Schwarz	0,00
White Cream Mineraleffekt	0,00
Anhängerkupplung schwenkbar	1.092,44
Fussmatten Velours	74,37
Heckzierleiste Edelstahl	68,91
Kabelkit Dauerplus	218,48
Kofferraumschalenmatte	71,85
LED Kofferraumbeleuchtung	270,59
Ladekantenschutzleist Edelstahl	109,24
Marderschutz	193,28
Relingquerträger Aluminium	255,88
Soundupgrade Deluxe	706,30
Standheizung inkl. EasyStart	2.439,49
iPad-Halter	120,16

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängerkupplung schwenkbar	1.092,44
Fussmatten Velours	74,37
Heckzierleiste Edelstahl	68,91
Kabelkit Dauerplus	218,48
Kofferraumschalenmatte	71,85
LED Kofferraumbeleuchtung	270,59
Ladekantenschutzleist Edelstahl	109,24
Marderschutz	193,28
Relingquerträger Aluminium	255,88
Soundupgrade Deluxe	706,30
Standheizung inkl. EasyStart	2.439,49
iPad-Halter	120,16

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**55.444,52**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**65.978,98**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	65.978,98

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	142 / 194	Hubraum:	2151
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	67
Max. Km/h:	201	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,400
Leergewicht (kg):	1875	zul. Gewicht (kg):	2510

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **68597083**
Amtliches Kennzeichen: RE -CE 1977

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
29.09.2025	9059968696	Fremdverschulden	Stossstange hinten mitte Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **68597083**
Amtliches Kennzeichen: RE -CE 1977

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Santa Fe 2.2 CRDi Signature 4WD DCT Sports Utility Vehicle5-türig 2151 ccm 194 PS / 142 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	***Km-Stand***	***Art der Wartung***
28.05.2024	30652	Bremsflüssigkeitswechsel
28.05.2024	30652	Wartungszusatzumfänge
28.05.2024	30652	Inspektion und Wartung
21.01.2025	60497	Wartungszusatzumfänge
21.01.2025	60497	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer