

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1

DEKRA Automobil GmbH, Wittener Str. 316, D 42279 Wuppertal

Autohaus  
BOB Automobile Nord GmbH  
Uellendahler Str. 564  
42109 Wuppertal

DEKRA Automobil GmbH  
Wittener Str. 316  
42279 Wuppertal  
Tel: 0202/26637-0  
Fax: 0202/26637-55  
E-Mail: wuppertal.automobil@de-  
kra.com

Ansprechpartner:  
Ramazan Ertugrul Öztürk



## Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen** EN GB2114**Fahrgestellnummer**

WVGZZZ5NZKW972407

## Vorgang

**Auftragserteilung**

Auftrag erteilt durch

**Besichtigung** 13.03.2026, Autohaus BOB Automobile Nord GmbH, Uellendahler Str. 564, 42109 Wuppertal**Halter:** Frau Gerik

## Bemerkungen

Innenraum Beladen

Alters und Laufleistungsbedingte gebrauchsspuren

Es wurde eine optische Überprüfung des Fahrzeugs auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung und die Lackschichtdickenmessung ergab keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder behobene Vorschäden.

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

## Vorgelegte Unterlagen

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

DEKRA Automobil GmbH

Wittener Str. 316  
Deutschland 42279 Wuppertal  
Telefon: 0202/26637-0  
Telefax: 0202/26637-55  
wuppertal.automobil@dekra.com  
HTTPS://WWW.DEKRA.DE/DE/WUP-  
PERTAL

Geschäftsführer:  
Guido Kutschera (Vorsitzender)  
Friedemann Bausch  
Jann Fehlauer

Seite 1 / 10  
FIN WVGZZZ5NZKW972407  
erstellt am 13.03.2026

## Besichtigungsbedingungen

Fzg. gereinigt	Nein, Nass	Besichtigung von unten	Ja, Hebebühne
Probelauf durchgeführt	Ja, Standard		

Im Rahmen der Fahrzeugbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

## Fahrzeugbeschreibung

Hersteller	Volkswagen	Typ / Handelsbez. bzw. Modell	Tiguan 2.0 TDI Highline (EURO 6d-TEMP)
Aufbau	Geländewagen	Erstzulassung	09.07.2019
FIN	WVGZZZ5NZKW972407	Laufleistung	176.431 / km
Bem. zur Laufleistung / Grund	Laufleistung laut Wegstreckenzähler	Antriebsart	Diesel
Motorart / Zylinder	Reihenmotor / 4	Farbe / Lackierung / Lacktyp / Lackierungsart	Anthrazit / Tungsten Silver Metallic / Metallic
Hubraum	1.968 / cm <sup>3</sup>	Polster / Polsterfarbe	Stoff / Creme
Leistung	110 / kW	Schadstoffklasse / Feinstaubplakette	Euro 6d-TEMP
Anzahl Türen	5	Getriebeart	Automatik
Anzahl HalterBesitzer	1	Fälligkeit HU/AU	07/2026
KBA-Nummer	0603 / BZG		

## Bereifung

	Reifenbezeichnung	Hersteller / Typ	Reifenart	Profiltiefe	DOT
Vorne links	235/55 R 18	Continental	A	5 mm	
Vorne rechts	235/55 R 18	Continental	A	5 mm	
Hinten links	235/55 R 18	Continental	A	5 mm	
Hinten rechts	235/55 R 18	Continental	A	5 mm	

Legende: A=Ganzjahres

## Zustand / Erhaltung

Bis Wartung verbleiben:	120 Tage oder 10.600 km
Wartungsnachweis:	fehlt

## Ausstattung

### Serienausstattung

- |  |   |  |
|--|---|--|
| 1. 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte  | 12. Außenspiegel asphärisch, links                            | 24. Einparkhilfe vorn und hinten   |
| 2. Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel   | 13. Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                | 25. Elektron. Differentialsperre (EDS)   |
| 3. Airbag Beifahrerseite abschaltbar   | 14. Außenspiegel konvex, rechts                               | 26. Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)   |
| 4. Airbag Fahrer-/Beifahrerseite   | 15. Außenspiegel lackiert                                     | 27. Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm  |
| 5. Aktive Frontklappe  | 16. Blinkleuchte in Außenspiegel integriert                   | 28. Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) |
| 6. Ambiente-Paket  | 17. Bremsassistent  | 29. Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung   |
| 7. Anti-Blockier-System (ABS)  | 18. Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung | 30. Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)  |
| 8. Antriebs-Schlupfregelung (ASR)  | 19. Chromleisten an Seitenfenstern                            | 31. Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung  |
| 9. Antriebsart: Frontantrieb   | 20. Dachreling silber   |  |
| 10. Anzeige für Waschwasserstand   | 21. Doppeltonhorn   |  |
| 11. Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion | 22. Durchladeeinrichtung (Mittellarmlehne hinten)             |  |
|  | 23. Einparkhilfe hinten                                       |  |


Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1

32. Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
33. Fensterheber elektrisch vorn und hinten
34. Frontscheibe Verbundglas getönt
35. Fußmatten Textil
36. Fußraumbelichtung vorn
37. Gepäckraumabdeckung / Rollo
38. Gepäckraumbelichtung
39. Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
40. Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
41. Handschuhfach mit Kühlfunktion
42. Heckleuchten LED, abgedunkelt
43. Heckscheibenwischer
44. Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
45. Innenspiegel mit Abblendautomatik
46. Insassen-Schutzsystem proaktiv
47. Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
48. Karosserie: 4-türig
49. Kennzeichenbeleuchtung LED
50. Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
51. Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
52. Knieairbag Fahrerseite
53. Kopfstützen hinten (3-fach)
54. Kühlergrill im Stoßfänger verchromt
55. LM-Felgen
56. Lendenwirbelstützen vorn
57. Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
58. Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
59. Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
60. Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
61. Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
62. Nebelschlussleuchte
63. Parkbremse elektrisch
64. Radstand 2677 mm
65. Rußpartikelfilter
66. Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
67. Rücksitzlehnen mit Fernriegelung umklappbar
68. SCR-System (AdBlue-Technologie)
69. Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
70. Schalt-/Wählhebelgriff Leder
71. Scheibenwischer mit Regensensor
72. Scheinwerfer LED
73. Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
74. Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
75. Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
76. Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
77. Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
78. Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours
79. Sitze vorn höhenverstellbar
80. Sitze: Top-Komfortsitze vorn
81. Sitzlehne vorn rechts umklappbar
82. Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
83. Spiegel-Paket
84. Start/Stop-Anlage
85. Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
86. Türgriffe außen Wagenfarbe
87. Verbandkasten und Warndreieck
88. Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
89. Wegfahrsperrung (elektronisch)
90. Winter-Paket
91. Wärmeschutzverglasung grün getönt
92. Zentralverriegelung mit Fernbedienung
1. Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
2. Anhängerkupplung schwenkbar
3. Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
4. Business-Paket
5. Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
6. Fahrassistenz-Paket Plus
7. Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
8. Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
9. Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
10. Metallic-Lackierung
11. Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
12. Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
13. Notrufsystem
14. Raucher-Paket
15. Schließ-/Startsystem Keyless Access
16. Sprachsteuerungs-System
17. Standheizung mit Standlüftung
18. Top-Paket
19. Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
20. Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

### Sonderausstattung

## Optischer Zustand

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Tür vorne rechts deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	1.855		anteilig	- 783	- 657,98
2. Stoßfänger vorne - Lackierung zerkratzt, smartrepair (Bild 15)	150		voll	- 150	- 126,05
3. Heckschürze hinten unten verschrammt, ersetzen (Bild 11, 12)	350		voll	- 350	- 294,12
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.355</b>			<b>- 1.283</b>	<b>- 1.078,15</b>

### Technischer Zustand

	Rep. Kosten in EUR		Anrechnung	Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto		brutto	netto
1. Service/Inspektion - Inspektion und Ölservice in Kürze fällig , durchführen	800		voll	- 800	- 672,27
2. HU/AU fällig unter 1 Jahr , durchführen	180		voll	- 180	- 151,26
3. Bremse hinten - Bremscheiben und Bremsbeläge nahe Verschleißgrenze , erneuern (Bild 10)	650		voll	- 650	- 546,22
4. Flüssigkeitsstände - Kühlflüssigkeit/Frostschutz Füllstand zu niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 9)	50		voll	- 50	- 42,02
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.680</b>			<b>- 1.680</b>	<b>- 1.411,77</b>

### REPARATURKOSTEN GESAMT

	Rep. Kosten in EUR		Minderwert Kunde in EUR	
	brutto	netto	brutto	netto
<b>Optischer Zustand</b>	<b>2.355</b>	<b>1.978,99</b>	<b>- 1.283</b>	<b>- 1.078,15</b>
<b>Technischer Zustand</b>	<b>1.680</b>	<b>1.411,77</b>	<b>- 1.680</b>	<b>- 1.411,77</b>
<b>Gesamtkosten</b>	<b>4.035</b>	<b>3.390,76</b>	<b>- 2.963</b>	<b>- 2.489,92</b>

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1




Bild 9:  
Technik, Flüssigkeitsstände - Kühlflüssigkeit/Frostschutz , Füllstand zu niedrig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 10:  
Technik, Bremse hinten - Bremsscheiben und Bremsbeläge , nahe Verschleißgrenze , erneuern



Bild 11:  
Außen, Heckschürze hinten unten, verschrammt, ersetzen



Bild 12:  
Außen, Heckschürze hinten unten, verschrammt, ersetzen

Vorgangs-Nr.: 0210004052-1703-1



Bild 13:  
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 14:  
Außen, Tür vorne rechts, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 15:  
Außen, Stoßfänger vorne - Lackierung, zerkratzt, smartrepair

Für den Fachbereich  
Ramazan Ertugrul Öztürk

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.