

# INFORME DE CONTROL DE CALIDAD EN VEHÍCULOS DE OCASIÓN

Nº INFORME:

I2026/00002283

## DATOS DEL VEHÍCULO

MARCA Y MODELO	MAZDA CX-60 2.5L e-Skyactiv-G PHEV
MATRÍCULA	7855MFB
Nº BASTIDOR	JMZKH0HB501122786
1ª MATRICULACIÓN	
KILÓMETROS	42684
DESTINO ANTERIOR	


	ACEPTABLE	DEFICIENTE	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN		×	
MOTOR Y TRANSMISIÓN	✓		
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		×	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		×	
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		×	
EMISIONES CONTAMINANTES			NA
SISTEMA DE FRENO	✓		
SISTEMA DE DIRECCIÓN		×	
EJES Y SUSPENSIÓN	✓		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS	✓		

## OBSERVACIONES:

En Madrid a 06 de mayo de 2026

Inspector

Cliente



Fdo. Ricardo Acero

Fdo.

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

IDENTIFICACIÓN		OBSERVACIONES
1.1 BASTIDOR	✓	
1.2 MATRÍCULA	✗	
1.3 DOCUMENTACIÓN Y REFORMAS	✓	
1.4 MANTENIMIENTOS	✗	Mantenimiento según GT
MOTOR Y TRANSMISIÓN		
2.1 ESTADO GENERAL DEL MOTOR	✓	
2.2 ALIMENTACIÓN	✓	
2.3 ESCAPE	✓	
2.4 TRANSMISIÓN	✓	
2.5 DISTRIBUCIÓN	✓	
2.6 REFRIGERACIÓN	✓	
2.7 EMBRAGUE	✓	
2.8 ENCENDIDO	Tensión: ✓ Pot. Arranque: ✓	
2.9 DIAGNOSIS Y TESTIGOS CONSOLA CENTRAL	✓	
ACONDICIONAMIENTO EXTERIOR (CARROCERÍA Y CHASIS)		
3.1 PARAGOLPES DELANTEROS	✗	
3.2 PARAGOLPES TRASEROS	✗	
3.3 CAPOT DELANTERO	✗	
3.4 PORTÓN/CAPOT TRASERO	✗	
3.5 PUERTAS DELANTERAS	✗	
3.6 PUERTAS TRASERAS	✗	
3.7 LUNAS	✓	
3.8 CARROCERÍA Y CHASIS	✓	
3.9 TECHO	✗	
3.10 PISO CARROCERÍA	✓	
3.11 LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	✓	
ACONDICIONAMIENTO INTERIOR		
4.1 ASIENTOS DELANTEROS	✓	
4.2 ASIENTOS TRASEROS	✓	
4.3 CINTURONES DE SEGURIDAD	✓	
4.4 GUARNECIDOS Y ALFOMBRAS	✗	Arañazos en volante
4.5 CLIMATIZACIÓN	✓	
4.6 TABLERO DE INSTRUMENTOS	✓	
4.7 SISTEMAS MULTIMEDIA	✓	
4.8 RUEDA DE REPUESTO Y ACCESORIOS	✗	Líquido repara pinchazos caducado
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN		
5.1 FAROS Y PILOTOS	✗	No funciona intermitente trasero izquierdo (led)
5.2 INSTALACIÓN Y SIST. ELÉCTRICO	✓	
5.3 ALARMA	✓	
5.4 INTERRUPTORES Y MANDOS ELÉCTRICOS	✓	
EMISIONES CONTAMINANTES		
6.1 DIESEL	Opacidad NA	
6.2 GASOLINA	CO <sub>2</sub> max CO <sub>2</sub> real L NA	
6.3 COMPROBACIONES EN EV, PHEV, FCEV o BEV.	NA	
SISTEMA DE FRENO		
7.1 MANDOS DE FRENO	✓	
7.2 FRENO DE ESTACIONAMIENTO	✓	
7.3 FRENOS DELANTEROS	✓	
7.4 FRENOS TRASEROS	✓	
7.5 CIRCUITO DE FRENO	✓	
SISTEMA DE DIRECCIÓN		
8.1 VOLANTE Y MANDOS DE DIRECCIÓN	✗	
8.2 SERVODIRECCIÓN	✓	
EJES Y SUSPENSIÓN		
9.1 EJE DELANTERO	✓	
9.2 EJE TRASERO	✓	
9.3 SUSPENSIÓN DELANTERA	✓	
IZQ.  DER.		
9.4 SUSPENSIÓN TRASERA	✓	
IZQ.  DER.		
NEUMÁTICOS Y LLANTAS		
10.1 ESTADO GENERAL		✓
10.2 DEL. IZQ.	5.49 5.75 5.15	✓
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta		✓
10.3 TRAS. IZQ.	6.17 6.46 6.19	✓
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta		✓
10.4 TASR. DER.	5.44 5.07 4.91	✓
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta		✓
10.5 DEL. DER.	6.23 6.33 6.34	✓
Bridgestone 235/50/20 100W DOT		
Estado de la llanta		✓

La autenticidad de la información contenida en el certificado de calidad SIMECAR se circunscribe al momento en el que se realiza la inspección y verificación de los elementos del vehículo.

REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
OTRAS IMÁGENES





**MAZDA CX-60**

VIN	JMZKH0HB501122786
Primera matriculación	23/2/2023
Kilometraje del vehículo	42.684 km

**DETALLES DE LA INSPECCIÓN**

Fecha de la inspección	11/5/2026 11:55:52	Descripción de la dirección de inspección	HARTMANN
------------------------	--------------------	---	----------

**INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO**

Marca	MAZDA	Primera matriculación	23/2/2023
Modelo	CX-60	Tipo de carrocería	Todocamino
VIN	JMZKH0HB501122786	Tipo de combustible	Hibrido

**DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO**

Núm llaves	2	Documento de matriculación	No
Ficha Técnica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	No		

**NEUMÁTICOS**

**Neumáticos montados**

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	235/50 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Delantera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	235/50 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	Bridgestone	235/50 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	Bridgestone	235/50 R 20 100 W	Verano	Aluminio	No aplica

**DAÑO**

**Interior**



**1 | Indicador de advertencia**

Tipo de daño	Encendido
Modo de reparación	Control

**Exterior**



**2 | Embellecedor Aleta Tras IZ**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



**3 | Paragolpes Tras**

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Fotos comerciales

