ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr.	Relazione di perizia per		Ramo sinistro
820	DRIVE NOLEGGIO	11	RCA

Assicurato	Controparte	Impresa controparte
EUROPCAR	CL_NAPOLI CAPUA	

Esercizio	Sinistro numero	Codice / Agenzia	Data sinistro
2026	GN720XA	-	

Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA
			NON ACCERTATO

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
17/09/2026	19/09/2026	CL_NAPOLI CAPUA	VAR	DA INIZIARE	00		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
DRIVE SRL - - ()			

Locatario / Comproprietario :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Revisione del
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
FIAT Panda dal 10/2020	GN720XA	ZFABF5BJ8P3J39867	28/04/2023


Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
DISCRETO	91176	% 40	Grigio	metall/doppio		

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al 01/10/2026	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Porta ant Sx									150,00
Antenna radio	S	0,10	S		S			S 15	12,50
Paraurti post									80,00
Parafanfo post Dx									70,00
Porta post Dx									100,00
Coppa ruota Sx	S	0,10	S		S			S 15	39,97
Paraurti ant usura									
Porta post usura Sx									
Parafango post usura Sx									
Parafango ant usura Dx									
Seconda chiave non presente e non quantificata									
**********									
Veicolo sporco si elevano riserve									
per eventuali danni non visti									
Perizia eseguita c/o CL_NAPOLI CAPUA									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi
DRIVER PIAZZALE				0,20				€ 452,47

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi	€ 452,47		€ 452,47
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore 0,00 x Costo/ora 11,50			
Danni A.R.D. Totale imponibile	€ 459,31	Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore 0,20 x Costo/ora € 34,20	€ 6,84		€ 6,84
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)	€ 459,31	Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)	€ 459,31	TOTALI	€ 459,31		€ 459,31

Franchigia/Scoperto con il max/min del %		Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
			€ 0,00	giorni

TOTALE	€ 459,31
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE : COPIA SECONDA CHIAVE : NON PRESENTE
PNEUMATICI: ANT GOODYEAR 175/65R14 MAXXIS 175/65R14 KIT
RIPARAZIONE PNEUMATICI / RUOTA DI SCORTA: PRESENTE

Software House			Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001	RELEASE 08.2026		22/09/2026	ed engineering data S.r.l.	0000	1 di 1

Elaborazione a cura della A.M.G. di Torino Tel. (011) 599.870 Fax (011) 595.323 - www.amgsoftware.it - e-mail info@amgsoftware.it

VEHICLE REPORT

Targa: GN720XA

IT · 03/11/2026
2026-11-03 11:26

Veicolo targa GN720XA

VIN: **ZFABF5BJ8P3J39867** Targa: **GN720XA** Merchant: **SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**

VEHICLE DETAILS

Targa	**GN720XA**	First Registration	**2023-04-28**
Marca	N/A	Mileage	N/A
Modello e Allestimento	**Veicolo targa GN720XA**	Keys	N/A
VIN	**ZFABF5BJ8P3J39867**	Owners	**2**
Merchant	**SANTANDER CONSUMER RENTING S.R.L.**	Seats	**5**
Branch	**NRI SANTANDER CONSUMER RENTING_CAPUA**	Previous Use	**AUTOVEICOLO DI TERZI DA LOCARE SENZA CONDUC. AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE**
KW	**51.5**	VAT	N/A
CC	**0**	Country	**IT**
Fuel	**BENZ-ELETTR**	Euro	**EURO6**
GPL	**Non presente**	Cambio	**Non presente**
Gancio	N/A		

CAR PHOTOS (66)


Interior front.


Front door left


Interior front


Engine compartment


Left side front


Left side rear


Additional photos (optional)


Front left


Roof.


Rear


Left side front


Front door right


Left side rear


Center console and dashboard


Interior front


Front left


Additional photos (optional)


Front left


Additional photos (optional)


Left side front


Additional photos (optional)



Left side front


Interior front.


Right side rear


Additional photos (optional)


Speedometer with started engine.


Left side front


Left side front


Center console and dashboard


Right side rear


Left side front


Trunk


Rear fender left


Speedometer with started engine


Additional photos (optional)


Interior rear


Engine compartment


Engine compartment


Right side rear


Left side rear


Left side front


Roof


Front door left


Interior rear


Left side front


Left side front


Left side front


Front left


Front left


Front door left


Interior rear


Interior front


Rear


Trunk


Trunk


Rear fender left


Left side front


Trunk


Front door left


Front door left



Front door left


Left side front


Rear


Front left


Front left


Left side front