

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft : PKW Ford Kuga ST-Line X Hybrid
Fahrgestell-Nr. : WF0FXXWPMHPC33712
Modellcode : KH
Erstzulassung : 27.02.2023
Tachostand : 150 340 km abgelesen
Hubraum/Leistung : 2 488 cm³ / 112,00 kW
Kraftstoffart : Benzin unverbleit

Nächste § 57a Beg. : Februar 2026
Eigen-/Gesamtgew. : 1 803 kg / 2 320 kg
Allgemeinzustand : optisch mittel
Lackart/Farbe : 2-SCHICHT-METALLIC / grau
Lackzustand : optisch mittel
Alter : 39 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
Techn. Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Schaden 1	EUR	912,38	182,48	1 094,86
Klasse 2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	912,38	182,48	1 094,86

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden.

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 4
Sonderausstattung auf Seite 4

Zusammenfassung Techn. Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

Technische Schäden:

optisch keine ersichtlich.

Optische Schäden:

Hagelschaden auf Dach, Motorhaube und Heckklappe

Innenraumschäden:

Optisch keine ersichtlich

Klasse 2 Schäden:

Bordsteinschäden an den Felgen
Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Steinschlag auf der WSS
Stoßstange vorne abgeschürft (polierbar)
Leichter Kratzer auf li Seitenwand
Kratzer auf li Tür (polierbar)

Zusammenfassung Schaden 1:

Zusammenfassung Schaden 1:

Arbeitslohn	: AZ 24,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	319,20
Dellenreparatur	: AZ 44,60 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	593,18
		exkl. USt.	EUR 912,38
		+ 20% USt.	EUR 182,48
		Reparaturkosten inkl. USt.	EUR 1 094,86

Schadenbeschreibung:

Hagel auf Dach, Motorhaube und Heckklappe

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
ZEITZUSCHLAG ZU EINER HAUPTPOSITION	KN	2,00 1	26,60
DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	43 612 1)	22,00 3	292,60
		24,00	319,20
2,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 1			26,60
22,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 3			292,60

Dellenreparatur

Bezeichnung	DVN-Nr	ArbPos-Nr	AZ LK	AZ-Preis
S MOTORHAUBE SANFT INSTANDSETZ.	0471		11,50 5	152,95
DELLE(N) : LEICHT 21-25	0471			
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	0471		2,00 5	26,60
S DACH SANFT INSTANDSETZ.	2351		20,90 5	277,97
DELLE(N) : LEICHT 51-60	2351			
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2351		2,00 5	26,60
S HECKKLAPPE SANFT INSTANDSETZ.	2931		5,00 5	66,50
DELLE(N) : LEICHT 4-6	2931			
S 23% AW-AUFSCHLAG FÜR KLEBEMETHODE	2931		1,20 5	15,96
S VORBEREITUNGSZEIT PRO TEIL	2931		2,00 5	26,60
			44,60	593,18
44,60 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 5 (Dellenreparatur)				593,18

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Zusammenfassung Klasse 2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Bordsteinschäden an den Felgen
Streusplittschäden im gesamten Frontbereich
Steinschlag auf der WSS
Stoßstange vorne abgeschürft (polierbar)
Leichter Kratzer auf li Seitenwand
Kratzer auf li Tür (polierbar)

Erklärung zu den Positionsmarkierungen:

S = Sanfte Instandsetzung

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

AB 11.2022, ZUSATZHEIZUNG ELEKTR, KLIMAAUTOMATIK, KAEITEMITTEL R1234YF, VERGL GET (PRIVACY),
TUERSCH VERBUNDGLAS, FRONTSCHIEBE HEIZBAR, LICHT-/REGENSENSOR, KINDERSICHERUNG,
TOTWINKELASSISTENT, A-SPIEG EL/HZB/KLAPP, RADIO "B&O", RADIO DIGITAL, HANDFREIE HECKKLAPPE,
LED-N-SCHEINW RUND, HEAD-UP DISPLAY, AKUSTISCHE WARNUNG, SCHEINW NIVEAU 4, KOMBIINSTR 12.3",
TEILLEDERAUSSTATTUNG, SITZE V HEIZBAR, BEIF-SITZ 8-FA VERST, FAHRERSITZ EL VERST, SERIE 66,
MITTELARMLEHNE H, ANHAENGEVORR ABKLAPP, FRONT-/RUECKKAMERA, INNENBELEUCHTUNG LED, EINPARKSYS
AUTOMAT, 2488CCM 112/4KW/53KW, ABGASNORM EURO 6.2, CVT AUTOMATIKGETR, AUFH BESSER HANDLING,
SPORTLENKRAD, HEIZBARES LENKRAD, BREMS-VERST ELEKTR, GESCHW STAUASSISTENT, REIFEN 225/60 R18..H,
ALURAEDE 7.5 J X 18, NOTRAD PLATZSPAREND, TUERKANTENSCHUTZ, FRONTANTRIEB, DACHREILING SCHWARZ,
K-GRILL UMRAND SCHW, SEITENZIERL LACKIERT, 2-SCHICHT-MICA.

Bereifung:

1. Achse: Pirelli / 225/60 R 18 Winter Profil in mm: links: 5,6 rechts: 5,1
2. Achse: Pirelli / 225/60 R 18 Winter Profil in mm: links: 5,7 rechts: 5,3
3. Achse: Continental / 225/60 R 18 Sommer Profil in mm: links: 4 rechts: 3,5
4. Achse: Continental / 225/60 R 18 Sommer Profil in mm: links: 4,3 rechts: 3,3