

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

1466NGN / WBA81GE0507U22528 / 7U22528

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.439

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1466NGN Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	15/05/2026		
Comentarios:			

Daños no valorables:

1466NGN COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1466NGN COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
5. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
6. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR
8. Embellecedor moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada no	-
9. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
10. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
11. Puerta dl iz	-	SR Pintura
12. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
13. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA