Renault

SYMBIOZ TECHNO E-TECH FULL HYBRID 145

VIN: VF1RJB00X74554812



Description

N° d'immatriculation HC-737-DS	**Date de 1ère immatriculation** 27/02/2025	**Odomètre** 65059 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Allumage automatique des feux	Caméra de recul
Climatisation automatique	Jantes alliage	Projecteurs LED
Radar de proximité arrière	Radar de proximité avant	Régulateur de vitesse
Rétroviseur rabattable électriquement	Rétroviseurs dégivrants	Système de navigation

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection CEVA BEAUCAIRE	**Date de l'inspection** 17/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 18/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Entrée de porte / Avant Gauche	Enfoncement	Réparation
			
002	Entrée de porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation
			
003	Porte / Avant Gauche	Enfoncement	Acceptable
004	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Smart repair
			
005	Baguette de pare-chocs / Arrière Droit	Cassé	Echange
			
006	Entrée de porte / Arrière Droit	Enfoncement	Réparation
			

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Avant Droit	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	4.8 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	215 / 55 / 18 / Été	4.8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre


Spare Tyre


Vin



Entrée de porte / Avant Gauche / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Baguette de pare-chocs / Arrière Droit / Cassé

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.