


**Fahrzeugdetails**

Fahrgestell-Nr.	VXKUSHNS7 SW060648	Erstzulassung	11.08.2025	Außenfarbe	Quarz Silber/Kontrast Grau
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-JP5716	Laufleistung	39 793 km
Modell	MOKKA B GS 1.2 TURBO S/S 96KW AT8	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

**Auftragsdaten**

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin
------------	--------------------



**Lose Teile**

Nothilfekit Reserverad	✘
Bordwerkzeug	✔
Hutablage	✔

**Fahrzeugdokumente / Schlüssel**

Schlüssel	✔
Inspektion	✔

**Reifen**







Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm


Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 4.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

Goodyear 215/60/17 H Ganzjahresreifen 5.0 mm

**Außenschäden**


1		Bauteil	Stoßfänger	2		Bauteil	Windschutzscheibe
		Position	Vorne			Position	-
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-
4		Bauteil	Heckklappe / Hecktür	5		Bauteil	Türeinstieg
		Position	-			Position	Hinten links
		Beschreibung	SR Delle			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

<b>6</b>		Bauteil	Tür	<b>7</b>		Bauteil	Nothilfekit Reserverad
		Position	Vorne links			Position	-
		Beschreibung	SR Kratzer			Beschreibung	Gebrauchsspur 2
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

**Innenschäden**

<b>3</b>		Bauteil	Türverkleidung
		Position	Hinten rechts
		Beschreibung	Smart Repair
		Anmerkungen	-

**Sonstiges**

<b>8</b>		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>404,00€</b>
---------------------	----------------