

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	0799NJK / WBA11FZ040FV83447 / FV83447
----------	---------------------------------------

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	318d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	318d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	17.965

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES
[X] DOCUMENTACION ORIGINAL
[X] MANUAL PROPIETARIO
[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0799NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	07/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

0799NJK COMPONENTE		ACCIÓN		COMENTARIO					
0799NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
7. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.42 h.	18,72	0,00		200,44 €
8. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
9. Aleta tr iz c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	2.00 h.		2.00 h.	8,47	0,00		162,47 €
10. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
12. Manilla exterior puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
14. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			0.83 h.	3,52	0,00		35,47 €
15. Puerta tr iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.08 h.	8,81	0,00		88,89 €
16. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
20. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.		0,00	0,00		19,25 €
21. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.33 h.		0,00	0,00		12,70 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1873,34 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

0799NJK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,96 h.	383,43 €

(IVA no incluido)

0799NJK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	51,84 €
Total Mano de Obra Pintura	12,24 h.	471,23 €
Total Recambios	-	366,83 €
Descuento recambios aplicado	-	195,08 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	600,00 €



























WBA11FZ040FV83447















































0799





15/2553
11.001.11011771
SAINT-GER
400-013
11.001.11011771

Manheim
Co. Autoglym







