


» Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002566181  
**Besichtigt am:** 17.07.2026 13:09  
**Berichts-Nr:** 11024707  
**FIN:** VSSZZK11SP003277



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kleinwagen                        |
| <b>Hersteller:</b>                  | Cupra                             |
| <b>Modell:</b>                      | Born                              |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 7593 / ATL                        |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 17.07.2024                        |
| <b>Laufleistung:</b>                | 29.836 km                         |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                         |
| <b>Farbe:</b>                       | Vapor-Grau                        |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Vapor-Grau                        |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Heckantrieb                       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                        |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                   |
| <b>Leistung:</b>                    | 170 kW (232 PS)                   |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                   |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                   |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                   |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                   |
| <b>Radstand:</b>                    |                                   |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                 |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                   |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                   |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                 |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                 |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                  |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                             |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                 |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 07.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Nein          |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

**» Fahrzeugausstattung****"Basis"**

19"-Ganzjahresreifen + 19"-Leichtmetallräder "Typhoon",  
bearbeitet, in Silber

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar,  
mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2) (Gen2)

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist:  
N06/N07/T1R/TB7/N22

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge,  
Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Ganzjahresreifen 215/50 R19 93T / EU  
(Polymerbeschichtung)

Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine  
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und  
akustisch

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 63 kWh (brutto)

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top  
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn und hinten

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 19

Linkslenker

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Speedlimiter (LIM)

Mit UNECE CS&SU

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole

o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängavorrichtung

Ohne Armlehnen f.Vordersitze

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

|                                                                   |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Ohne besondere Karosseriemaßnahmen                                | Sondersteuerung                                                                      |
| Ohne Car2X                                                        | Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule |
| Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)                                      | Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                               |
| Ohne erweitertem Sicherheitssystem                                | Sprachsteuerung                                                                      |
| Ohne Fußmatten                                                    | Spurhalteassistent                                                                   |
| Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)                            | Stabilisator hinten                                                                  |
| Ohne Head-Up Display                                              | Stabilisator vorn                                                                    |
| Ohne Individualeinbau                                             | Standard-Klimazonen                                                                  |
| Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik                                 | Stoßfänger Sport                                                                     |
| Ohne Kompensor                                                    | Supersportlenkrad, beheizbar                                                         |
| Ohne Ladeboden                                                    | Telefonvorbereitung für Handy                                                        |
| Ohne Ladekabel                                                    | Trommelbremsen hinten                                                                |
| Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen                         | Tür und Seitenverkleidung                                                            |
| Ohne Lichtassistent                                               | Typprüfland Deutschland                                                              |
| Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen  | Typzeichen und Firmenemblem                                                          |
| Ohne Parkassistent / Garagenpilot                                 | UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz                             |
| Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)                         | Vorbereitung Alcohol Interlock                                                       |
| Ohne Sitzheizung                                                  | Vorbereitung für Navigationssystem mit Media und Internet Paket                      |
| Ohne Sonderspezifikationen                                        | Wegfahrsperre elektronisch                                                           |
| Ohne Spurwechselassistent                                         | Werksinterne Steuerung Selbstabholer                                                 |
| Ohne Stadt / Kreuzungsassistent                                   | Wired & Wireless App-Connect                                                         |
| Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang                               | Zellmodul L                                                                          |
| Ohne Überführungsausrüstung                                       | Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung                                  |
| Ohne Zusatz-/Standheizung                                         |                                                                                      |
| Ohne zusätzliche Bereifung                                        |                                                                                      |
| Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund |                                                                                      |
| Pan-European-eCall                                                |                                                                                      |
| Plattformgruppenklasse 1                                          |                                                                                      |
| Premium-Ausstattung eBOOST                                        |                                                                                      |
| Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)          |                                                                                      |
| Rechtsverkehr                                                     |                                                                                      |
| Regionscode " ECE " für Radio                                     |                                                                                      |
| Reifendruckkontrolle                                              |                                                                                      |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar                    |                                                                                      |
| Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung             |                                                                                      |
| Scheibenbremsen vorn                                              |                                                                                      |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor          |                                                                                      |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn     |                                                                                      |
| Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug            |                                                                                      |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar                    |                                                                                      |
| Sitzbezug in Stoff                                                |                                                                                      |
| Softwareverbund Ausführung 3 UN-ECE                               |                                                                                      |

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ              | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 6,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Ganzjahresreifen | Aluminium | 215/50 R 19 93 T | 5,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|---------|----------------------|---------------------|
| 1  | Wartung | Wartung fällig       | Ausführen           |

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Nein                                   |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

VSSZZK11SP003277

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**


Nein




## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal  
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -  
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne  
linksRäder - Rad montiert vorne  
rechtsRäder - Rad montiert hinten  
linksRäder - Rad montiert hinten  
rechts

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

