

VOLVO

49.4 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	Ladungserhaltung		Stromverbrauch (EC) (¹⁷⁷)
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Mittel (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Hoch (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Höchstwert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km
Innerorts (⁴)			Wh/km
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	Wh/km

WLTP-Werte	Entladung	
	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Kombiniert (⁴)	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)

Gewichtet, kombiniert (⁴)	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch	Stromverbrauch (EC _{AC}) (¹⁷⁸)
	g/km	l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (⁴)	
			Wh/km

49.5 Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	km
Vollelektrische Reichweite (AER)	km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten sie Rollwiderstandklasse unter Punkt 35.
- 235/55R19 Min 104H; 8Jx19 OS 42.5 275/45R20 Min 104H; 9Jx20 OS 38.5 275/40R21 Min 104H; 9Jx21 OS 38.5
275/35R22 Min 104H; 9Jx22 OS 38.5 M&S Min 104Q
- 52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz
54. Fahrzeug ausgestattet mit: RDKS, ELKS, AEBS, AIF, ISA, DDAW, EDR, ESS
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Yes
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: No

Nationale Information:

VOLVO
Volvo Car Corporation

VOLVO

046CC0184560



www.PS-Team.de

ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation

bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

- 0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLVO
- 0.2 Typ: L
- Variante: LFM1
- Version: LFM1VC01
- 0.2.1 Handelsbezeichnung: XC90
- 0.2.2.1 Zulässige Parameterwerte bei einer Mehrstufen-Typgenehmigung zur Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs (ggf. Bereich eingeben) (): N/A
- Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs: N/A
- Technisch zulässige Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand (in kg): N/A
- Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug (in cm²): N/A
- Rollwiderstand (in kg/t): N/A
- Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (in cm²): N/A
- 0.2.3 Kennungen (gegebenenfalls) (r):
- 0.2.3.1 Kennung der Interpolationsfamilie: IP-2024_256M1C-YV1
- 0.2.3.2 Kennung der ATCT-Familie: AT-2024_0001-YV1
- 0.2.3.3 Kennung der PEMS-Familie: 5-YV1-035
- 0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-1917SPAHI256CX1-YV1-1
- 0.2.3.5 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend): N/A
- 0.2.3.6 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung: N/A
- 0.2.3.7 Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-SPA_VEP_MP_G3-YV1
- 0.4 Fahrzeugklasse: M1G
- 0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volvo Car Corporation
Assar Gabriellssons vag
405 31 Gothenburg
Sweden

- 0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: B-Säule, rechts, geklebt
- Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Eingeschlagen im Bodenblech vor dem rechten Vordersitz
- 0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
- 0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: YV1LFM1V5T1427535
- 0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs: 20250414
- mit dem in der am: 20250314
- erteilten Genehmigung: e4*2007/46*0929*27
- beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, und metrische Einheiten für den Kilometerzähler (falls zutreffend) verwendet werden, zugelassen werden kann.
- Gothenburg 20250414
- (Ort) (Datum)

Johan Bogren

Johan Bogren
(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2, Vorn und hinten., Mechanische Verbindung
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: non-automated

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2984 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2-3: 3-4: mm
 5. Länge: 4953 mm
 6. Breite: 1931 mm
 7. Höhe: 1745 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 2080 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2249 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2790 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1: 1310 kg
 2: 1560 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 5190 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
 18.4 Ungebremsen Anhänger: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 110 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baumusterbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T11
 22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung, Viertakt.
 23. Reiner Elektroantrieb: Nein
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe.
 25. Hubraum: 1969 cm³
 26. Kraftstoff: Benzin
 26.1 Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuellmotor/Zweistoffmotor

27. Höchstleistung

- 27.1 Höchste Nennleistung: (Verbrennungsmotor) 184 kW bei 5400 min⁻¹
 27.3 Höchste Nennleistung: (Elektromotor) 10 kW
 27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung: (Elektromotor) 6.1 kW
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschaltgetriebe auszufüllen):

1 gang	2 gang	3 gang	4 gang	5 gang	6 gang	7 gang	8 gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes:

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1673 mm 2. 1675 mm
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:
 Vorne: 275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1
 Hinten: 275/35R22 104W; 9JX22 OS 38.5 / B / C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanisch/elektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AF Mehrzweckfah
 40. Farbe des Fahrzeugs: Grau
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hi. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 7
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei: N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 72 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Standgeräusch: 68 dB(A)
 Drive-by:
 47. Abgasnorm: Euro 6 EB
 47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
 47.1.1 Prüfmasse: 2345 kg
 47.1.2 Querschnittsfläche: 2.780 m²
 47.1.2.1 Voraussichtliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten: 182.3 N
 47.1.3.0 f₀: 0.427 N/(km²)
 47.1.3.1 f₁:
 47.1.3.2 f₂: 0.04881 N/(km/h)
 47.2 Fahrzyklus:
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (f_{bc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB
 1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (WLTP-Höchstwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Particulates (mg/km)	Particulates (mg/km)
279.3	10.4	6.6	11.9		1.94	0.24 ^{E+11}

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):
 Vollständige RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 Innerstädtische RDE-Fahrt: NO_x: 60.0 mg/km Partikel (Anzahl): 6.0^{E+11} #/km
 49. CO₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
 1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen (g/km)	Kraftstoffverbrauch (l/100km)	Stromverbrauch (EC) (kWh/100km)
Niedrig (g/km)	273	12.1 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (g/km)	Wh/km
Mittel (g/km)	184	8.2 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (g/km)	Wh/km
Hoch (g/km)	169	7.5 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (g/km)	Wh/km
Höchstwert (g/km)	213	9.4 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (g/km)	Wh/km
Kombiniert (g/km)	201	8.9 l/100km oder m ³ /100km oder kg/100km (g/km)	Wh/km

- 49.2 2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

- 49.3 Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Nein
 49.3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
 49.3.2 Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen
 (für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
 49.3.2.2 Einsparungen durch WLPT:



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links




Bild 5 : Fahrzeugunterseite




Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 15 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 16 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 17 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 20 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 21 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur




Bild 22 : Seitenteil hinten links Zierleiste Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 23 : Seitenteil hinten links Zierleiste Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : zweite Sitzreihe, Rücksitz hinten links und rechts, Druckstellen



Bild 25 : zweite Sitzreihe, Rücksitz hinten links und rechts, Druckstellen




Bild 26 : zweite Sitzreihe, Rücksitzlehne mitte, zerkratzt



Bild 27 : zweite Sitzreihe, Rücksitzlehne mitte, zerkratzt




Bild 28 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt



Bild 29 : LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt




Bild 30 : LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt



Bild 31 : LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt




Bild 32 : Mittelarmlehne vorne zerkratzt, Gebrauchsspur

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6431347
Hersteller	Volvo
Model	XC90
Variante	Ultra Bright 2.0 B5 MHEV
Listenpreis	83.823,53
VIN	YV1LFM1V5T1427535
Erstzulassungsdatum	1.5.2025
Kennzeichen	M GP1781

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6431347

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025115669	19.10.2025	Stoßfänger vorne links	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 98 µm bis 123 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.05.2025	Letzte Zulassung	21.05.2025
Hersteller	VOLVO	Typ / Verkaufsbez.	XC90 B5 B AWD Ultra Bright
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	7	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1LFM1V5T1427535
HSN / TSN	9101 / BRA	Schlüssel-Nr.	40519063
Km-Stand abgelesen	15362	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	184	Hubraum (ccm)	1969
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EB;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	5 mm
2 links	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	275 / 35 R 22 104 W	Pirelli / P-Zero (PZ4) VOL FSL	S / O	6 mm
Notrad				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar, Airbags, Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Allradantrieb (AWD), Ambientebeleuchtung, Android Infotainmentsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten, Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts), Außenspiegel elektrisch einklappbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch), Außenspiegelkappen in Wagenfarbe, Außentemperaturanzeige, Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum, Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC), Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA), Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion, Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Bremsenergierückgewinnung, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen am Fahrzeugheck, Chromzierleiste im Türschwellerbereich, Dachhimmel und Türsäulen in Nubuk-Textil, Dachkantenspoiler, Dachreling aus Aluminium (integriert), Digital Services, Digitale Instrumentierung 2. Gen., Driver Assistance, Driver Awareness, Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremsengriff (hinten), Elektronische Differentialsperre, Elektronische Stabilitätskontrolle, Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fensterumrandung in Chrom, Festbremsautomatik, Flaschenhalter im Gepäckraum, Frontgrill im Volvo Iron Mark Bright-Design, Gepäckraum-Trennnetz, Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe, Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe), Head-up Display, Heckklappenautomatik (elektrisch), Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion, ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze, Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend, Intelligent Speed Assist, Intelligentes Fahrerinformationssystem, Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem), Keyless Start, Kindersicherung (manuell für die hinteren Türen), Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung, Komfortöffnung/-schließung der Seitenfenster per Funkfernbedienung, Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch), Kopfstützen vorne, LED-Scheinwerfer-Matrix "Thors Hammer", Lackierung: Uni, Ladebox unter dem Laderaumboden, Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl, Laderaumrollo (semiautomatisch), Lenkrad höhen- und längseinstellbar, Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad, Luftreinigungssystem mit Multifilter, Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern, Modellemblem am Fahrzeugheck, Motorembblem am Fahrzeugheck, Notfall-Bremsleuchten, Ottopartikelfilter, Paket: Winter, Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch), Parkbremse (elektrisch), Parkkamera mit 360° Surround View, Pollenfilter, Polsterung: Nordico Vinyl/Ledernachbildung, Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon, Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay, Radiozubehör: Subwoofer, Radiozubehör: Zwei USB-C Schnitstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole, Regensensor mit automatischer Lichtfunktion, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen 21" 5-Multispeichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz, Räder: Reifendichtmittel, Rückfahrkamera, Rücksitzbank der 2. Sitzreihe im Verhältnis 40/20/40 oder komplett umlegbar, Safety Assistance (nur mit HUP), Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors, Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet), Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer), Sitze: Kindersitz im mittleren Fondsitz (2. Sitzreihe) integriert, Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz, Sitze: Memoryfunktion für Beifahrersitz, Sitze: Sitzheizung vorn, Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert), Start/Stop-Technologie, Steckdose, Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard), Textilfußmatten für die 3. Sitzreihe, Textilfußmatten vorn und hinten, Verbandskasten und Warndreieck, Verglasung: Colorverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar), Volvo On Call, Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA), WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem, Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze), Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
L102,14	Alarmanlage mit Bewegungs-/Neigungssensor und Sicherheitsschließung
1028	Anhängerkupplung (semielektrisch)
1000	Fahrwerk: Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie
xCx0	Polsterung: Nappaleder/Ledernachbildung Komfortsitze, (Vordersitze perforiert)
553	Radio: Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins
165	Räder: Notrad (Stahlfelge)
384	Sitze: Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
236	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenfenster
179	Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 26.05.2026 bei Kilometerstand 14.287
bis Wartung verbleiben: 28.928 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. zweite Sitzreihe, Rücksitz hinten links und rechts, Druckstellen, smart repair (Bild 24, 25)
2. zweite Sitzreihe, Rücksitzlehne mitte, zerkratzt, smart repair (Bild 26, 27)
3. LM Felge vorne rechts glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 28, 29)
4. LM Felge hinten links glanzgedreht verschrammt, erneuern (Bild 30, 31)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Mittelarmlehne vorne zerkratzt, Gebrauchsspur, (Bild 32)
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 16, 17)
Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14, 15)
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,

Gebrauchsspur (Bild 18, 19)
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 20, 21)
Seitenteil hinten links Zierleiste Lackierung,
zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 22, 23)