Voertuig rapport

Taxatiedatum: 30-10-2026

Volkswagen Caddy 2.0 TDI L1H1 BMT Highline
2018 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld



Kenteken	V410KT
Chassisnummer	WV1ZZZ2KZJX032892
Eerste registratie	10-01-2018
APK geldig tot	21-11-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	264.377 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	30-10-2026
Definitieve kilometerstand	264.377 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.968
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	117
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	55 kW / 75 PK	Diesel
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Handgeschakeld	264.377 km	Ja

Opties & accessoires 8

Airco | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | DAB ontvanger | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-02-2023

Schades (18)

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen


Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Roest
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Voorruit



Soort schade
Scheur
Oplossing
Anders

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Achter



Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksachter



Soort schade
Scheur
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
3e remlicht

Schade exterieur - Linksachter



Soort schade
Pitje
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor



Soort schade
Pitje
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen

Schade interieur - Dashboard



Soort schade
Gebroken
Oplossing
-

Omschrijving
Dashboardkastje zit los

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Armsteun zit los

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Slijtage
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Gebroken
Oplossing
-



Omschrijving
Zonneklep bestuurder

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Olieservice en inspectie vereist

Technische schade - Technisch

Soort schade
Servicemelding
Oplossing
-



Omschrijving
Gloeibougies controleren

Exterieur opmerking	8 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	3 gemelde schade	-
Interieur opmerking	5 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	-
Externe opmerking		-

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
21-12-2017		Importeur
10-01-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
17-06-2021		Lease
30-06-2021		Autobedrijf
26-10-2021		Autobedrijf
29-10-2021		Particulier
10-05-2022		Autobedrijf
11-05-2022		Particulier
28-12-2023		Autobedrijf
09-01-2024		Particulier
06-02-2025		Autobedrijf
06-02-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
21-11-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterdeuren met ruiten | achterruitverwarming | achterruitwisser | airco | alarm klasse 1(startblokkering) | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | bumpers in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | comfortstoel(en) | cruise control | dimlichten automatisch | elektrische ramen voor | Elektronisch Sper Differentieel | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie

hoofd airbag(s) voor | lendesteun(en) verstelbaar | lichtmetalen velgen 15" | luxe stoffen bekleding | mistlampen voor adaptief | multimedia-voorbereiding | parkeersensor achter | passagiersairbag | passagiersstoel in hoogte verstelbaar | radio | regensensor | ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar | start/stop systeem | stuur leder en multifunctioneel | vervolgbotsing preventie | verwarmde voorruit | zij airbag(s) voor | zijschuifdeur rechts

Extra foto's















