Mazda

CX-30 2.5 MHEV 140 HOMURA

VIN: JMZDM6WM300509760



Description

N° d'immatriculation HA-180-PH	**Date de 1ère immatriculation** 03/12/2024	**Odomètre** 65303 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Equipements véhicule

Allumage automatique des essuie-glaces	Caméra de recul	Régulateur de vitesse
Système de navigation	Rétroviseur rabattable électriquement	Rétroviseurs dégivrants
Radar de proximité arrière	Jantes alliage	Radar de proximité avant
Climatisation automatique	Allumage automatique des feux	

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection FOS - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 08/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 09/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Aile / Avant Droit	Rayure	Peinture



002	Extension de pare-chocs / Avant Droit	Rayure	Peinture



003	Spoiler / Avant Gauche	Rayure	Peinture



004	Jante / Avant Gauche Diamètre Jante/Pneu : 18 " / Surface : Peint	Rayure	Réparation



005	Porte / Arrière Gauche	Rayure	Peinture



006	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation



007	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 18 "	Rayure	Réparation

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Éléments amovibles

- [ ] Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- [ ] Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- [ ] Cache bagages
- [ ] Compresseur kit réparation pneumatique
- [ ] Cric
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [ ] Recharge kit réparation pneumatique
- [ ] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Avant Droit	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm
Arrière Droit	HANKOOK	215 / 55 / 18 / Tous	7 mm

Commentaires

Vts

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos



Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation



Spare Tyre



Vin



Aile / Avant Droit / Rayure



Extension de pare-chocs / Avant Droit / Rayure



Spoiler / Avant Gauche / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Jante / Avant Gauche / Rayure



Porte / Arrière Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.