

## INFORME DE INSPECCIÓN

**VEHÍCULO**

1483NGN / WBA21GF0807U27789 / 7U27789

**Datos vehículo:**

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120d F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120d F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	15.074

**Controles específicos:**

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 CARPETA MANUALES

 MANUAL PROPIETARIO

 TUERCA ANTIRROBO

**Información neumáticos**

1483NGN   Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
DI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-
TI	MAXXIS	225/45/18	95	Y	-

**Datos Inspección:**

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	30/04/2026		
Comentarios:			

## Daños no valorables:

1483NGN   COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

1483NGN   COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Rejilla paragolpes dl	-	REEMPLAZAR
3. Emblema paragolpes dl - 82 MM - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
7. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
9. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	-
14. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	-
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-